



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5269/2025

Retirada do acúmulo de terra e reparação dos bueiros na Rua Rafael Dorso.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que realizem a retirada do acúmulo de terra, entulho e demais resíduos, bem como a reparação imediata dos bueiros danificados na Rua Rafael Dorso, nas proximidades do nº 44, no bairro informado.

Conforme verificado no local e registrado nas imagens anexas, há grande acúmulo de terra, restos de materiais e resíduos diversos ao longo da via, o que prejudica a drenagem adequada da água das chuvas. Além disso, os bueiros encontram-se quebrados, abertos e com estruturas comprometidas, oferecendo risco aos pedestres, motoristas e moradores da região.

A situação tem provocado infiltrações e alagamentos em períodos de chuva, causando danos materiais às moradias próximas, além de representar risco significativo de acidentes e proliferação de vetores indesejados.

Diante disso, solicita-se a adoção das medidas necessárias para limpeza, desobstrução, nivelamento do solo e reparos estruturais nos bueiros, a fim de garantir segurança, salubridade e condições adequadas de trafegabilidade aos moradores.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 19 de novembro de 2025.

MARIA PAULA











CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=12MV3425K00358C0>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **12MV-3425-K003-58C0**