



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5700/2025

Indica a necessidade de determinar ao setor competente a realização de restauração da camada asfáltica na esquina da Avenida Leopoldo Silva com a Rua Ceará, no bairro Vila Xavier.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização de restauração da camada asfáltica na esquina da Avenida Leopoldo Silva com a Rua Ceará, no bairro Vila Xavier, nesta cidade.

A presente Indicação fundamenta-se nas inúmeras solicitações encaminhadas a este gabinete por moradores e usuários da via, que relatam a existência de um grande buraco aberto no leito carroçável no referido cruzamento. Tal situação tem gerado riscos iminentes à segurança de veículos e pedestres, especialmente motociclistas, podendo ocasionar acidentes graves e futura responsabilização à essa Prefeitura.

Ressalta-se, ainda, que, conforme relatos, o buraco frequentemente fica encoberto por água, o que dificulta sua visualização e agrava ainda mais o perigo para quem trafega pelo local.

Diante do exposto, solicita-se urgência no atendimento desta demanda, visando garantir melhores condições de tráfego e a segurança da população.


“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 16 de dezembro de 2025.

CORONEL PRADO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=B2T9UBT8JSYNJ4M3>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **B2T9-UBT8-JSYN-J4M3**