



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 421/2026

Indica o serviço de reparo em tampa de bueiro localizado na Rua Itália altura do número 505 – Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo em tampa de bueiro localizado na Rua Itália altura do número 505 – Centro.

Solicitamos ao Executivo Municipal, por meio do setor competente, a realização do serviço de reparo na tampa de bueiro localizada na Rua Itália, altura do número 505, no Centro.

A tampa encontra-se danificada, oferecendo risco à segurança de pedestres e veículos, além de possíveis transtornos à mobilidade urbana, motivo pelo qual se faz necessária a intervenção com a máxima brevidade possível.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 19 de janeiro de 2026.

MARCELINHO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 421/2026/668/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/authenticar> e informe o código do documento - PBX0-5702-0H59-7P1N



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=PBX057020H597P1N>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **PBX0-5702-0H59-7P1N**