



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2118/2026

Solicita manutenção urgente em pavimento sextavado desnivelado na Rua Expedicionários do Brasil, no cruzamento com a Avenida Dr. João Pires de Camargo, no bairro Vila José Bonifácio.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que sejam adotadas as providências necessárias visando à realização de serviços de manutenção urgente no pavimento sextavado localizado na Rua Expedicionários do Brasil, no cruzamento com a Avenida Dr. João Pires de Camargo, no bairro Vila José Bonifácio, tendo em vista o desnível acentuado na valeta e a existência de diversas pedras soltas no local.

Verifica-se que o pavimento sextavado no referido cruzamento encontra-se desnivelado, com a valeta em profundidade acentuada e diversas pedras soltas, comprometendo as condições adequadas de tráfego e segurança para os veículos que transitam diariamente pelo local. Tal situação tem causado transtornos à mobilidade, uma vez que os automóveis frequentemente acabam raspando ou batendo na parte inferior ao atravessar o trecho, além de favorecer o acúmulo de água, o agravamento do desgaste da via e o aumento do risco de acidentes e danos materiais. Diante disso, a realização de manutenção urgente mostra-se medida necessária, a fim de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança viária, escoamento adequado das águas pluviais e conservação do pavimento no referido ponto do município.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 23 de março de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=CG41D62MYWER5A0V>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **CG41-D62M-YWER-5A0V**

