



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2377/2026

Solicita operação tapa-buraco em guia na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 777, no bairro Jardim Imperador.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que sejam adotadas as providências necessárias visando à realização de operação tapa-buraco em guia na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 777, no bairro Jardim Imperador.

Verifica-se a existência de buraco junto à guia no referido local, situação que compromete as condições adequadas de tráfego, drenagem e segurança, causando transtornos aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam diariamente pela região. Por estar localizado junto à guia, o problema pode dificultar o escoamento correto das águas pluviais, favorecer o acúmulo de água e o agravamento da erosão no trecho, além de aumentar o risco de danos aos veículos e acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas. A situação também contribui para a deterioração da malha viária e pode se agravar com o passar do tempo, caso não sejam adotadas as devidas providências. Diante disso, a realização de operação tapa-buraco em guia mostra-se medida necessária e urgente, a fim de garantir melhores condições de tráfego, segurança, drenagem e mobilidade à população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 8 de abril de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=85DJ6YMS2FDDXM5F>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **85DJ-6YMS-2FDD-XM5F**

