



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4481/2026

Indica a substituição dos espelhos de tomadas danificados e a regularização da fiação exposta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, que determine aos setores competentes a realização de manutenção nas instalações elétricas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, contemplando a substituição dos espelhos de tomadas danificados ou inexistentes e a regularização da fiação que se encontra exposta e solta em diversas salas e corredores da unidade.

A presente indicação decorre de fiscalização parlamentar realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, ocasião em que foram identificadas tomadas sem espelho de proteção e pontos com fiação aparente, situação que demanda intervenção da Administração Pública.

A existência de fiação exposta e de tomadas sem a devida proteção representa potencial risco à segurança de pacientes, acompanhantes, servidores e demais profissionais que circulam diariamente pelo equipamento público, além de comprometer as condições adequadas de funcionamento da unidade de saúde.

Dessa forma, a adoção da medida indicada contribuirá para o aprimoramento das condições de segurança das instalações elétricas, promovendo maior proteção aos usuários e trabalhadores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 5 de agosto de 2026.

FILIPA BRUNELLI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=KRK3W1Z68UR7W692>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **KRK3-W1Z6-8UR7-W692**