



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4492/2026

Indica a necessidade de se implementar sinalização de trânsito horizontal no cruzamento da Avenida Dr. Emílio Ribas com a Rua Dr. Firmino Silva, Jardim Marivan.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de implementar a sinalização de trânsito necessária no cruzamento da Avenida Dr. Emílio Ribas com a Rua Dr. Firmino Silva, Jardim Marivan, desta cidade.

A presente indicação visa atender às solicitações dos moradores e condutores que utilizam diariamente o cruzamento, buscando promover melhores condições de orientação, organização e segurança no trânsito.

Conforme observado no local, a ausência ou o desgaste da sinalização horizontal pode dificultar a identificação das regras de circulação e das áreas destinadas à parada e à preferência, aumentando o risco de conflitos entre veículos e de acidentes.

A adequada sinalização do pavimento é fundamental para orientar os condutores, melhorar a percepção do cruzamento e contribuir para a organização do fluxo de veículos, especialmente em locais onde há circulação constante de automóveis, motocicletas, ciclistas e pedestres.

Dessa forma, solicita-se que seja realizada avaliação técnica para verificar a necessidade de implantação ou revitalização das pinturas de trânsito, incluindo, conforme a análise do setor competente.


A medida contribuirá para ampliar a segurança viária, reduzir situações de risco e proporcionar maior clareza e organização à circulação no local.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 5 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA









CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=3BD59229E2KCAM9J>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **3BD5-9229-E2KC-AM9J**