



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4503/2026

Indico a necessidade urgente de reparo da pavimentação asfáltica, operação tapa-buracos e recapeamento na Rua Benedicto Oliveira Cavalheiro, na Vila Xavier.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de realizar, com a máxima urgência, serviços de reparo da pavimentação asfáltica, operação tapa-buracos e, caso tecnicamente constatada a necessidade, recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Benedicto Oliveira Cavalheiro, localizada no bairro Vila Xavier.

Indica-se a presente proposição em atendimento às solicitações dos moradores e usuários da Rua Benedicto Oliveira Cavalheiro, que relatam o avançado estado de deterioração da pavimentação ao longo de toda a via, com grande quantidade de buracos, desníveis e irregularidades que comprometem a segurança e a mobilidade.

As condições do pavimento têm ocasionado transtornos diários à população, dificultando o tráfego de veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres, além de provocar danos aos veículos e aumentar o risco de acidentes, especialmente durante os períodos de chuva, quando os buracos ficam encobertos pela água.

Considerando que a deterioração se estende por praticamente toda a rua, mostra-se necessária a realização de vistoria técnica para avaliação das condições da via, promovendo, de imediato, a operação tapa-buracos nos pontos mais críticos e, posteriormente, o recapeamento asfáltico dos trechos que apresentarem comprometimento estrutural.

Diante do exposto, indica-se a adoção das providências cabíveis, em caráter de urgência, para recuperar a pavimentação da Rua Benedicto Oliveira Cavalheiro, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade, trafegabilidade e qualidade de vida aos moradores da Vila Xavier.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 6 de agosto de 2026.

ALCINDO SABINO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=N3ZPA94389F5AFNR>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **N3ZP-A943-89F5-AFNR**