



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4514/2026

Indica a necessidade de manutenção do bueiro localizado na Rua Miguel Veltri, altura do número 404, na Vila Xavier.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que seja realizada a manutenção do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Miguel Veltri, altura do número 404, na Vila Xavier, nesta cidade.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial no referido endereço. Conforme foto e relatos de moradores, o bueiro encontra-se quebrado, o que compromete o escoamento adequado da água das chuvas. Essa situação aumenta o risco de alagamentos, mau cheiro e proliferação de insetos e animais peçonhentos, prejudicando a saúde pública e a segurança da população local. Diante disso, a manutenção periódica dos bueiros são medidas urgentes e indispensáveis para assegurar melhores condições de infraestrutura urbana e qualidade de vida aos munícipes. Na expectativa de providências, renovo a Vossa Excelência os votos de elevada estima e distinta consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 7 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=SXTYB6T22HB26Y61>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **SXTY-B6T2-2HB2-6Y61**