



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4563/2026

Indica a necessidade de realização de reparo asfáltico na Avenida Francelino Mendes, no Jardim Almeida.


Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, a fim de que sejam realizados serviços de reparo asfáltico na Avenida Francelino Mendes, no Jardim Almeida, nesta cidade.

A presente indicação tem como objetivo atender à solicitação de moradores e usuários da via, diante das condições precárias do pavimento no trecho indicado. Conforme demonstram as imagens, a via apresenta significativa deterioração da pavimentação, com grande quantidade de material solto, pedras e irregularidades ao longo do leito carroçável, comprometendo as condições adequadas de circulação. A situação pode causar danos aos veículos, perda de estabilidade e riscos de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, que ficam mais vulneráveis diante das irregularidades e do excesso de material solto sobre o asfalto. Além disso, a deterioração tende a se agravar com o trânsito de veículos e a ação das chuvas, tornando necessária a realização de uma intervenção no local para recompor adequadamente a pavimentação e garantir melhores condições de segurança e mobilidade aos moradores e demais usuários da via. Dessa forma, solicita-se que o setor competente realize vistoria técnica e, constatada a necessidade, providencie o reparo asfáltico do trecho, restabelecendo condições adequadas de trafegabilidade e segurança.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 11 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA

























CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=TBT0V3V20U8RTBED>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **TBT0-V3V2-0U8R-TBED**