



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4656/2026

Indica a necessidade de instalação de um corrimão na entrada da subprefeitura na Avenida Francisco Vaz Filho, nº 2049, na Vila Xavier.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, no sentido de proceder à instalação de um corrimão na entrada da subprefeitura na Avenida Francisco Vaz Filho, nº 2049, na Vila Xavier, neste município.

A presente Indicação tem por objetivo atender a uma demanda essencial de acessibilidade e segurança para os munícipes que buscam atendimento no Posto de Atendimento da Vila Xavier, localizado na Avenida Francisco Vaz Filho, nº 2049.

Conforme demonstrado nas fotos, o acesso ao prédio conta com um desnível composto por degraus que atualmente não possuem nenhum tipo de apoio lateral de segurança.


A ausência de um corrimão adequado representa um risco significativo de quedas e acidentes, afetando diretamente idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência que frequentam o órgão público em busca de serviços essenciais.


Dessa forma, a instalação de um corrimão adequado e acessível é uma medida indispensável para garantir a inclusão, o respeito aos direitos de acessibilidade urbana e a integridade física de todos os cidadãos e servidores que circulam diariamente pelo local.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 14 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA









CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=9KA88X674FBJ9NKC>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **9KA8-8X67-4FBJ-9NKC**