



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4976/2026

Indica a necessidade de estudos técnicos para viabilidade de retirada da árvore localizada na Rua Major Antônio do Amaral Biavatti, 767, bairro Dr. Tancredo Neves.

Indico ao Senhor Prefeito, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente a fim de proceder um estudo para viabilidade de retirada da árvore localizada na Rua Major Antônio do Amaral Biavatti, 767, bairro Dr. Tancredo Neves, desta cidade.

A presente indicação se faz necessária diante da situação apresentada, conforme evidenciam as fotos anexas e os relatos dos moradores da região. Trata-se de árvore de grande porte, que apresenta crescimento inadequado para o local, causando comprometimento da calçada e dificultando a circulação segura de pedestres. As raízes vêm provocando danos na infraestrutura do passeio público, gerando riscos de acidentes, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, moradores demonstram preocupação quanto à segurança, tendo em vista a possibilidade de queda de galhos, principalmente em períodos de chuvas intensas e ventos fortes, situação que pode colocar em risco veículos, residências e transeuntes. Diante do exposto, faz-se necessária a realização de avaliação técnica pelo setor competente, a fim de verificar as condições da árvore e a adoção das medidas cabíveis, incluindo eventual retirada, garantindo maior segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população local. Na expectativa de providências, renovo a Vossa Excelência os votos de elevada estima e distinta consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 8 de setembro de 2026.

CRISTIANO DA SILVA











CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=BD947141000WR0F0>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **BD94-7141-000W-R0F0**