



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 849/2025

Indica a necessidade de melhorias na infraestrutura do Ambulatório da Saúde da Mulher.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de adotar providências junto ao setor competente para a realização de melhorias na estrutura do Ambulatório da Saúde da Mulher, localizado na Avenida Osório, 184 – Centro.

O Ambulatório da Saúde da Mulher é um serviço essencial para a população feminina, oferecendo atendimento médico e multiprofissional. No entanto, a unidade enfrenta diversos problemas estruturais que impactam diretamente a qualidade dos serviços prestados.

Dentre as principais necessidades, destacam-se:

**Pia:** Local onde é feito a higienização das mãos, está sendo usado para a lavagem dos objetos usados em consultas, por falta de ter um local apropriado.

**Equipamentos:** O eletrocardiograma está quebrado, dificultando a realização de exames essenciais.

**Infraestrutura:** O consultório não possui banheiro, o que compromete o conforto e a privacidade das pacientes.

**Sala de Espera:** Espaço reduzido, dificultando a acomodação adequada das usuárias.

**Climatização:** O ar-condicionado das salas de pós-enfermagem, administrativo e fisioterapia está quebrado. A sala de psicologia não possui climatização nem ventilação adequada.

**Estacionamento:** O espaço para funcionários é insuficiente, dificultando a mobilidade e o acesso à unidade.

**Lavanderia:** Não há máquina de lavar roupas e o tanquinho está quebrado, comprometendo a higienização de materiais utilizados.

A precariedade dessas condições afeta tanto os pacientes quanto os profissionais da unidade, tornando o ambiente inadequado para a realização de atendimentos. Dessa forma, solicitamos providências urgentes para garantir um espaço mais adequado e humanizado para o atendimento à população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 10 de fevereiro de 2025.




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ENFERMEIRO DELMIRAN



Pia para a higienização das mãos e está sendo usada para a lavagem dos objetos usados em consultas.



Sala de curativo




Sala eletrocardiograma, não tem ele eletrocardiograma, está quebrado.



Falta banheiro nos consultórios.



Falta banheiro nos consultórios.



Ar condicionado quebrado.