



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 823/2026

Solicita providências e melhorias na UPA Central, recentemente reformada.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, para que determine aos setores competentes da Municipalidade a adoção das providências necessárias visando à realização de melhorias estruturais e de manutenção na UPA Central “Amélia Bernardino Cutrale”, localizada na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa, tendo em vista que a unidade foi recentemente inaugurada após reforma, porém já apresenta diversas inconformidades.

Após vistoria e relatos recebidos, foram constatados problemas que demandam intervenção imediata, conforme descrito abaixo:

Farmácia: ocorrência de infiltrações, goteiras e falhas no sistema de impermeabilização;

Corredor dos consultórios: infiltrações, goteiras, falhas na impermeabilização e ralo entupido;

Quarto feminino: presença de goteiras;


Sala da GCM: necessidade de limpeza dos vidros e correção de fio exposto.

As situações relatadas comprometem o adequado funcionamento da unidade de saúde, colocam em risco a segurança de servidores e usuários, além de prejudicarem a qualidade do atendimento prestado à população. Diante disso, faz-se necessária a adoção de medidas corretivas com a maior brevidade possível, a fim de garantir condições adequadas de segurança, salubridade, acessibilidade e preservação do patrimônio público, especialmente considerando tratar-se de uma unidade recém-reformada.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 30 de janeiro de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN





















CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=2B1BWG35XKD1TT6B>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **2B1B-WG35-XKD1-TT6B**

