

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 001
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:246975 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290619-MAURICIO ANTON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 03/03/25 | 008 | 167 | BRACO RETROVISOR | TROCOU BRAÇO E ESPELHO RETROVI | 035 | TROCOU | 290477 FABIANO CAB | 6,95 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 6,95 | 000:30:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90005215 | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO PEQUENO LENTE INTERICA | 1 | 22,670014 | 22,67 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------------|----------------|-----|--------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247150 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290619-MAURICIO ANTON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 07/03/25 | 008 | 114 | ESPELHO DO RETROVISO | TROCOU ESPELHO | 035 | TROCOU | 290504 FABIO CARDO | 5,28 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 5,28 | 000:20:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90000614 | BOMBA D'AGUA MOTOR OM 904 / 924/926 LA - OF 1418/OF 1722 (NO | 1 | 318,290000 | 318,29 |
| 90000627 | TUBO LIGAÇÃO BOMBA D' ÁGUA OM-904 LA/924 LA (OF 1418) | 1 | 26,188571 | 26,19 |
| 90006463 | COLA TAPECEIRO 900ML | 1 | 50,872069 | 50,87 |
| 90017105 | TAMPA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA OM 904LA/ OM 924 LA OF 17 | 1 | 117,200000 | 117,20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|--------------------------------|-----|--------|-------------------|--------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247354 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:120449-WAGNER LUPINO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 17/03/25 | 005 | 050 | MOLA MESTRE | TROCOU MOLA MESTRE E CONTRA ME | 035 | TROCOU | 380075 JOSE EDSON | 141,75 | 13:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 141,75 | 013:30:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002644 | PINO CENTRO FEIXE MOLA DIANTEIRO OF-TODOS | 1 | 3,562854 | 3,56 |
| 90002658 | TRAVA PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO | 2 | 2,005301 | 4,01 |
| 90002667 | BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO OF TODOS | 2 | 13,434392 | 26,87 |
| 90003068 | SUPORTE MOLEJO TRASEIRO PARTE DIANTEIRA OF 1721 | 1 | 200,538462 | 200,54 |
| 90003649 | PINO FEIXE MOLA TRASEIRO OF-TODOS 150MM | 1 | 18,314403 | 18,31 |
| 90003657 | PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO OF-TODOS 140MM X 30MM | 3 | 13,045397 | 39,14 |
| 90003911 | DIAFRAGMA CUICA TRASEIRO 16 | 1 | 10,834458 | 10,83 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 002
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | Pecas | NF | Executante(s) | M.Obra | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247354 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:120449-WAGNER LUPINO Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247765 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA
 17/03/25 011 001 LAVAGEM COMPLETA 169 178 LIMPAR 290649 JEFERSON RA 10,35 01:30:00 0
 Total =====> 10,35 001:30:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247862 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----------------------|--------------------|-----|-----|----------|--------|-------------|------|----------|---|
| 18/03/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 008 | TUBOS / MANGUEIRAS | VERIFICADO | 116 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 009 | TAMPA RADIADOR | VERIFICADO | 116 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 013 | COXIM | VERIFICADO | 116 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 029 | LIQUIDO DE ARREFECIM | VERIFICADO | 116 | 001 | TROCAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 078 | RADIADOR AGUA/AR | VERIFICADO | 116 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 090 | HELICE | VERIFICADO | 116 | 169 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO | 139 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 064 | NIVEL OPACIDADE | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 183 | AFERIR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 134 | ADMISSAO AR | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 001 | 135 | FILTRO/TURBO | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 002 | VERIFICA | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO | 139 | 029 | EXECUTAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 003
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------------|-------|------------|---|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. | |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 | OS:247862 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 | HERMINIO HU | 3,08 | 00:14:07 | 0 |
| 18/03/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290624 | CARLOS ALBE | 23,39 | 01:30:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290542 | JOAO BATIST | 11,59 | 00:50:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 042 | PINTURA DAS RODAS | PINTOU | 124 | 216 | PINTAR | 290445 | CARLOS ALBE | 11,84 | 01:00:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 127 | ROLETA | REVISADO/LUBRIFICADO | 125 | 182 | REVISAR/ | 290542 | JOAO BATIST | 3,48 | 00:15:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 128 | SOLENOIDE/IMA | REVISADO/LUBRIFICADO | 125 | 001 | TROCAR | 290542 | JOAO BATIST | 3,48 | 00:15:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 129 | CHICOTE | REVISADO/LUBRIFICADO | 125 | 161 | VERIFICA | 290542 | JOAO BATIST | 3,48 | 00:15:00 | 0 |
| 18/03/25 | 008 | 218 | SENSOR | REVISADO/LUBRIFICADO | 125 | 001 | TROCAR | 290542 | JOAO BATIST | 3,48 | 00:15:00 | 0 |
| 18/03/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 39,48 | 03:20:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO/EXECUTADO/VERIFICADO/ | 101 | 043 | REVISAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 003 | BICO/TAMPA | REVISADO/EXECUTADO/VERIFICADO/ | 124 | 002 | VERIFICA | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 011 | RODIZIO | REVISADO/EXECUTADO/VERIFICADO/ | 124 | 029 | EXECUTAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO/EXECUTADO/VERIFICADO/ | 124 | 104 | MEDIR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 021 | PRETINHO PNEU | REVISADO/EXECUTADO/VERIFICADO/ | 124 | 071 | PINTAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| 18/03/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | MEDIU | 139 | 105 | MEDIU | 290445 | CARLOS ALBE | 0,99 | 00:05:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 158,57 012:09:59 | | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002674 | ANEL VEDACAO PINO SAPATA FREIO AR - MB | 8 | 0,290000 | 2,32 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 5,240000 | 20,96 |
| 90003809 | LONA FREIO DIANTEIRO OF-1618/OF-1620 X | 8 | 17,787777 | 142,30 |
| 90003911 | DIAFRAGMA CUICA TRASEIRO 16 | 1 | 10,834458 | 10,83 |
| 90007909 | CATRACA FREIO 4024 DIANT. AUTOMATICA (RECONDICIONADO) | 2 | 1,981250 | 3,96 |
| 90012572 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO OF-1721/1722/1519 (RETIFICADO) | 2 | 110,217262 | 220,43 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 004
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247914 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 18/03/25 | 007 | 001 | BATERIA/TERMINAL/CAB VERIFICOU/TROCOU | 255 | 003 | EXAMINAR | 290624 CARLOS ALBE | 5,85 | 00:22:30 | 0 |
| 18/03/25 | 007 | 003 | MOTOR PARTIDA VERIFICOU/TROCOU | 255 | 001 | TROCAR | 290624 CARLOS ALBE | 5,85 | 00:22:30 | 0 |
| 18/03/25 | 007 | 061 | CHICOTE VERIFICOU/TROCOU | 255 | 161 | VERIFICA | 290624 CARLOS ALBE | 5,85 | 00:22:30 | 0 |
| 18/03/25 | 007 | 101 | CREMALHEIRA VERIFICOU/TROCOU | 255 | 003 | EXAMINAR | 290624 CARLOS ALBE | 5,85 | 00:22:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 23,39 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------------------------------|-----|--|---------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:247965 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:004795-EDSON APARECID Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 19/03/25 | 007 | 061 | CHICOTE REPARO CHICOTE ALTERNADOR | 134 | | REPAROU | 290452 ROBERT LEAN | 16,97 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 16,97 | 001:00:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------------------------|-----|--|--------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248030 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005719-ROBERTO BARBOS Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 26/03/25 | 007 | 094 | LAMPADA FAROL LAMPADA TROCADA | 035 | | TROCOU | 290504 FABIO CARDO | 7,92 | 00:30:00 | 0 |
| 26/03/25 | 008 | 035 | ELEVADOR MODULO ELEVADOR TROCADO | 035 | | TROCOU | 290504 FABIO CARDO | 7,92 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 15,84 | 001:00:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|----------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 70000023 | PNEU 275/80 R 22,5 URBANO (NOVO) | 2 | 1.895,529683 | 3.791,06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|-----|--|--------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248385 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 27/03/25 | 010 | 001 | PNEUS TROCOU DE PNEU DIANTEIRO | 035 | | TROCOU | 290663 CLAUDIO ANT | 14,50 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 14,50 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|--|--------|--------------------|------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248469 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:600052-LAERCIO HENRIQ Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 27/03/25 | 001 | 154 | ABRACADEIRA TROCA DA ABRACADEIRA DA MANGUE | 035 | | TROCOU | 290492 ALEXANDRE L | 4,65 | 00:40:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 005
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|--------|-------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |

Total =====> 4,65 000:40:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248721 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006288-PAULO CESAR MA Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 01/04/25 003 038 MOLA PEDAL TROCOU MOLA PEDAL 035 TROCOU 290596 FRANCISCO E 2,64 00:10:00 0
 Total =====> 2,64 000:10:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248657 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006236-JESIEL FERNAND Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO
 02/04/25 007 102 ALTERNADOR TROCOU ALTERNADOR 035 TROCOU 290652 SERGIO HENR 27,81 02:00:00 0
 Total =====> 27,81 002:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248670 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:600033-CLOVIS SOARES Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO
 02/04/25 003 003 CILINDROS/SERVO/SHIF TROCOU KIT EMBREAGEM/ SERVO/ C 035 TROCOU 290573 GUSTAVO SIQ 67,86 04:00:00 0
 02/04/25 003 030 KIT EMBREAGEM TROCOU KIT EMBREAGEM 035 TROCOU 290596 FRANCISCO E 39,63 02:30:00 0
 Total =====> 107,49 006:30:00

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90003363 | MOLA RETORNO PEDAL EMBREAGEM OF-1722 | 1 | 1,740667 | 1,74 |
| 90007515 | ROLAMENTO PONTA PILOTO OM-904/924/906/926 | 2 | 12,803387 | 25,61 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248691 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA
 02/04/25 003 001 PLATO / DISCO TROCOU EMBREAGEM 111 001 TROCAR 290573 GUSTAVO SIQ 9,90 00:35:00 0
 02/04/25 003 003 CILINDROS/SERVO/SHIF TROCOU EMBREAGEM 111 001 TROCAR 290573 GUSTAVO SIQ 9,90 00:35:00 0
 02/04/25 003 005 FLUIDO EMBREAGEM TROCOU EMBREAGEM 111 001 TROCAR 290573 GUSTAVO SIQ 9,90 00:35:00 0
 02/04/25 003 008 ROLAMENTO/MECANISMO TROCOU EMBREAGEM 111 001 TROCAR 290573 GUSTAVO SIQ 9,90 00:35:00 0
 02/04/25 003 032 VOLANTE TROCOU EMBREAGEM 111 179 USINAR 290573 GUSTAVO SIQ 9,90 00:35:00 0

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 006
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248691 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 02/04/25 | 003 | 045 | RETENTOR/ROLAMENTO P TROCOU EMBREAGEM | 111 | 001 | TROCAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 9,90 | 00:35:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 59,38 | 003:30:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002502 | SERVO EMBREAGEM CANECA CURTA (RECONDICIONADO) | 1 | 112,896000 | 112,90 |
| 90007332 | FLUIDO FREIO / EMBREAGEM 500ML | 2 | 16,981429 | 33,96 |
| 90011157 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1721 SACHS | 1 | 107,015667 | 107,02 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|----------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248771 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 02/04/25 | 007 | 001 | BATERIA/TERMINAL/CAB EXAMINADO | 257 | 009 | EXAMINOU | 290652 SERGIO HENR | 4,63 | 00:20:00 | 0 |
| 02/04/25 | 007 | 061 | CHICOTE VERIFICADO | 257 | 036 | VERIFICO | 290652 SERGIO HENR | 4,63 | 00:20:00 | 0 |
| 02/04/25 | 007 | 102 | ALTERNADOR TROCADO | 257 | 035 | TROCOU | 290652 SERGIO HENR | 4,63 | 00:20:00 | 0 |
| 02/04/25 | 007 | 103 | CORREIAS VERIFICADO | 257 | 036 | VERIFICO | 290652 SERGIO HENR | 4,63 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 18,54 | 001:20:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90004772 | ALTERNADOR 80 A - 24 V 0124555042 - OF 1722 / 1418 (RECONDIC | 1 | 496,288000 | 496,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------------------------|-----|----------|--|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:248795 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:070037-EDSON ANTONIO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 03/04/25 | 007 | 087 | VALIDADOR CONFIGURADO DALLS/TESTADO | 196 | CONFIGUR | | 290504 FABIO CARDO | 5,28 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 5,28 | 000:20:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|---------|--|--------------------|-------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249003 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:600003-MARCELO OSCAR Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 08/04/25 | 007 | 099 | CATRACA COLOCADO 4 PARAFUSOS DE FIXAÇA | 066 | COLOCOU | | 290504 FABIO CARDO | 18,50 | 01:10:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 007
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | Pecas | NF | Executante(s) | M.Obra | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249003 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:600003-MARCELO OSCAR Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 Total =====> 18,50 001:10:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249046 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005996-SAMUEL RODRIGU Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|--------------------|--------------------------------|-----|----------|--------|-------------|------|-----------|---|
| 09/04/25 | 005 | 059 | BUCHAS DE BANDEIJA | TROCOU BUCHAS ESTABILIZADOR LA | 035 | TROCOU | 290596 | FRANCISCO E | 3,31 | 00:12:30 | 0 |
| 09/04/25 | 008 | 065 | CHAVE PORTA | LUBRIFICOU CHAVE DE PORTA DIAN | 080 | LUBRIFIC | 290596 | FRANCISCO E | 3,31 | 00:12:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 6,62 | 000:25:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249084 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----------------------|------------------------|-----|--------------|--------|-------------|-------|----------|---|
| 10/04/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/LUBRIFICADO | 139 | 002 VERIFICA | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/LUBRIFICADO | 139 | 029 EXECUTAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | 290492 | ALEXANDRE L | 3,21 | 00:18:45 | 0 |
| 10/04/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | 290652 | SERGIO HENR | 16,22 | 01:10:00 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 078 | ELEVADOR | REVISADO | 171 | 185 LAVAR/RE | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 129 | CHICOTE | REVISADO | 171 | 161 VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 130 | MOTOR ELETRICO | REVISADO | 171 | 169 VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 131 | CONTROLE | REVISADO | 171 | 169 VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |
| 10/04/25 | 008 | 132 | BOMBA OLEO/TUBULACAO | REVISADO | 171 | 025 VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 0,48 | 00:04:10 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 008
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-------------|-------|------------|---|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249084 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 10/04/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 11,84 | 01:00:00 | 0 |
| 10/04/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290640 | MAYKE HENRI | 0,87 | 00:07:30 | 0 |
| 10/04/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | MEDIDO | 139 104 | MEDIR | 290640 | MAYKE HENRI | 0,87 | 00:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 58,39 | 005:20:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002840 | CAPA PEDAL FREIO/FRICCAO OF-TODOS - MB | 1 | 2,180000 | 2,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|--------------------------|-----|----------|--------|-------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249141 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | |
| 10/04/25 | 007 | 053 | LUZ DE SETA | VERIFICADO E NADA CONSTA | 036 | VERIFICO | 290652 | SERGIO HENR | 4,64 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 4,64 | 000:20:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249206 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:004888-LUIZ CARLOS DA Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | |
| 11/04/25 | 002 | 016 | ALAVANCA | REAPERTO A MANOPLA DO CAMBIO | 049 | REAPERTO | 290677 | DANILO CRIS | 43,46 | 03:07:30 | 0 |
| 11/04/25 | 003 | 030 | KIT EMBREAGEM | TROCADO KIT EMBREAGEM | 035 | TROCOU | 290677 | DANILO CRIS | 43,46 | 03:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 86,92 | 006:15:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|------------|-----|----------|--------|-------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249297 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005993-VALTER DE OLIV Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | |
| 14/04/25 | 008 | 018 | RETROVISORES | REAPERTADO | 049 | REAPERTO | 290504 | FABIO CARDO | 7,93 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 7,93 | 000:30:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------------|---------|--------|--------|-------------|-------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249223 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 15/04/25 | 003 | 001 | PLATO / DISCO | TROCADO/VERIFICADO | 111 001 | TROCAR | 290677 | DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 009
 Emissao: 09/03/2026 14:43:59

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249223 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 15/04/25 | 003 | 003 | CILINDROS/SERVO/SHIF TROCADO/VERIFICADO | 111 | 001 | TROCAR | 290677 DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |
| 15/04/25 | 003 | 005 | FLUIDO EMBREAGEM TROCADO/VERIFICADO | 111 | 001 | TROCAR | 290677 DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |
| 15/04/25 | 003 | 008 | ROLAMENTO/MECANISMO TROCADO/VERIFICADO | 111 | 001 | TROCAR | 290677 DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |
| 15/04/25 | 003 | 032 | VOLANTE TROCADO/VERIFICADO | 111 | 179 | USINAR | 290677 DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |
| 15/04/25 | 003 | 045 | RETENTOR/ROLAMENTO P TROCADO/VERIFICADO | 111 | 001 | TROCAR | 290677 DANILO CRIS | 14,49 | 01:02:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 86,92 | 006:15:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|--------------|----------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90007515 | ROLAMENTO PONTA PILOTO OM-904/924/906/926 | 1 | 13,410000 | 13,41 |
| 90007918 | KIT EMBREAGEM OM 904 OF 1418/1519 - 362MM 18/E - RECONDICI | 1 | 1.226,000000 | 1.226,00 |
| 90011237 | VOLANTE MOTOR MB 904/1418/1519 RECONDICIONADO | 1 | 150,000000 | 150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------|-----|-----|--------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249402 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 16/04/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA LIMPADO | 169 | 055 | LIMPOU | 290448 MARCOS MART | 10,35 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 10,35 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------|-----|--------|--------------------|-------|----------|-----------|--|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249611 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 22/04/25 | 010 | 001 | PNEUS TROCADO PNEUS | 035 | TROCOU | 290663 CLAUDIO ANT | 12,89 | 01:20:00 | 0 | |
| Total =====> | | | | | | | | 12,89 | 001:20:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|----------|--------------------|------|----------|-----------|--|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249871 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:004835-ELISANDRO JOSE Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 25/04/25 | 007 | 009 | LIMPADOR PARABRISA REAPERTADO O BRAÇO DO LIMPADOR | 049 | REAPERTO | 290504 FABIO CARDO | 5,28 | 00:20:00 | 0 | |
| Total =====> | | | | | | | | 5,28 | 000:20:00 | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 010
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 | OS:250093 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 02/05/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 | EXECUTAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290573 GUSTAVO SIQ | 15,91 | 00:56:15 | 0 |
| 02/05/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290452 ROBERT LEAN | 24,04 | 01:25:00 | 0 |
| 02/05/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290542 JOAO BATIST | 18,54 | 01:20:00 | 0 |
| 02/05/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 RAFAEL DOS | 11,84 | 01:00:00 | 0 |
| 02/05/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290640 MAYKE HENRI | 1,17 | 00:10:00 | 0 |
| 02/05/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 | 104 | MEDIR | 290640 MAYKE HENRI | 1,17 | 00:10:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 184,00 | 011:35:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90000627 | TUBO LIGAÇÃO BOMBA D' ÁGUA OM-904 LA/924 LA (OF 1418) | 1 | 26,200000 | 26,20 |
| 90000698 | JUNTA TAMPA VALVULA OM 904 / 924 LA - OF 1417 | 1 | 62,460000 | 62,46 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 6,063514 | 24,25 |
| 90003363 | MOLA RETORNO PEDAL EMBREAGEM OF-1722 | 1 | 6,143465 | 6,14 |
| 90003811 | LONA FREIO TRASEIRO OF-1620/21 X | 8 | 60,800538 | 486,40 |
| 90010498 | MECANISMO ALCAPAO C/ EMERGENCIA MARCOPOLO TORINO 2010 | 1 | 148,000000 | 148,00 |
| 90012573 | TAMBOR FREIO TRASEIRO OF-1721/1722/1519 (RETIFICADO) | 2 | 433,057525 | 866,12 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 011
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | |
|--|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|------------|---|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra Horas | Km.Percor. | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:250140 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 02/05/25 | 007 | 001 | BATERIA/TERMINAL/CAB | CARREGOU BATERIA E COLOCOU AGU | 198 | CARREGOU | 290504 FABIO CARDO | 13,21 | 00:50:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 13,21 | 000:50:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------------------|-----|--------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:249509 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 12/05/25 | 008 | 018 | RETROVISORES | RETROVISOR LADO D TROCADO | 035 | TROCOU | 290504 FABIO CARDO | 7,93 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 7,93 | 000:30:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|---|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90005215 | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO PEQUENO LENTE INTERICA | 1 | 22,000000 | 22,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|----------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:250550 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 13/05/25 | 010 | 001 | PNEUS | PNEU TRASEIRO LADO DIREITO INT | 039 | CONCERTO | 290663 CLAUDIO ANT | 4,83 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 4,83 | 000:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|-------------------------|-----|----------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:250676 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 15/05/25 | 010 | 001 | PNEUS | NAO TROCADO PNEUS NOVOS | 036 | VERIFICO | 290663 CLAUDIO ANT | 2,42 | 00:15:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 2,42 | 000:15:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------------|---------|-----|------------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:250760 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 17/05/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | 169 | 055 LIMPOU | 380116 JEFFERSON K | 10,35 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 10,35 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------------|------------------|-----|----------|--------------------|-------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251117 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 24/05/25 | 008 | 025 | BANCO MOTORISTA | BANCO CONSERTADO | 039 | CONCERTO | 290469 GILBERTO BE | 66,06 | 04:10:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 012
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251117 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 24/05/25 | 008 | 026 | QUEBRA SOL | 035 | TROCOU | | 290469 GILBERTO BE | 7,93 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 73,99 | 004:40:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 14,750000 | 14,75 |
| 90006490 | FITA CREPE 25MM | 2 | 12,000000 | 24,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|-----|----------|--|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251185 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290439-MARCELO GOMES Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 26/05/25 | 008 | 073 | PORTA TRASEIRA | 039 | CONSERTO | | 290469 GILBERTO BE | 7,93 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 7,93 | 000:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------|-----|-----|----------|--------------------|------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251226 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 29/05/25 | 001 | 138 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 001 | OLEO MOTOR | 104 | 001 | TROCAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 002 | FILTRO DIESEL | 104 | 001 | TROCAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 003 | FILTRO LUBRIFICANTE | 104 | 001 | TROCAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 037 | VAZAMENTO OLEO | 104 | 002 | VERIFICA | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 130 | ANEL BUJAO | 104 | 001 | TROCAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | 139 | 002 | VERIFICA | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 002 | 041 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 003 | 039 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 004 | 055 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 005 | 043 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 013
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251226 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 29/05/25 | 005 | 011 LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 EXECUTAR | | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 006 | 030 REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | | 130233 HERMINIO HU | 9,63 | 00:41:32 | 0 |
| 29/05/25 | 007 | 107 REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | | 290624 CARLOS ALBE | 62,37 | 04:00:00 | 0 |
| 29/05/25 | 008 | 135 REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | | 290542 JOAO BATIST | 18,54 | 01:20:00 | 0 |
| 29/05/25 | 008 | 042 PINTURA DAS RODAS | PINTADO | 124 | 216 PINTAR | | 290429 GERALDO DIN | 9,27 | 00:30:00 | 0 |
| 29/05/25 | 009 | 023 REVISAO | REVISADO | 101 | 045 REVISOU | | 290465 RAFAEL DOS | 11,84 | 01:00:00 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 020 REVISAO | REVISADO | 101 | 043 REVISAR | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 003 BICO/TAMPA | REVISADO | 124 | 002 VERIFICA | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 011 RODIZIO | REVISADO | 124 | 029 EXECUTAR | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 018 SULCO/PRESSAO | REVISADO | 124 | 104 MEDIR | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 021 PRETINHO PNEU | REVISADO | 124 | 071 PINTAR | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| 29/05/25 | 010 | 018 SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 | 104 MEDIR | | 290640 MAYKE HENRI | 0,39 | 00:03:20 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 229,51 016:10:00 | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 60000046 | OLEO SAE 15W40 CK-4 BRUTUS PERFORMANCE (TAMBOR 200 LITROS) | 16 | 17,979791 | 287,68 |
| 90001551 | FILTRO DIESEL OM-904 LA PRINCIPAL | 1 | 25,856310 | 25,86 |
| 90001563 | FILTRO LUBRIFICANTE OM-904/924 | 1 | 21,269324 | 21,27 |
| 90001564 | FILTRO DIESEL RACOR OM-904/924/906/926 | 1 | 71,313333 | 71,31 |
| 90002636 | BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR TRASEIRO/DIANTEIRO OF-1620 | 8 | 11,929056 | 95,43 |
| 90002658 | TRAVA PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO | 3 | 2,000514 | 6,00 |
| 90002658 | TRAVA PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO | 2 | 2,000514 | 4,00 |
| 90003280 | BUCHA MANCAL ALAVANCA CAMBIO OF 1418/OF1722 | 2 | 15,951210 | 31,90 |
| 90003281 | LUVA DISTANCIADORA ALAVANCA CAMBIO OF-1418/OF-1722 | 1 | 7,739014 | 7,74 |
| 90003382 | PINO CENTRO TRASEIRO MB OF TODOS 12 X 10 (10.9) | 1 | 5,240817 | 5,24 |
| 90003382 | PINO CENTRO TRASEIRO MB OF TODOS 12 X 10 (10.9) | 1 | 5,240817 | 5,24 |
| 90003649 | PINO FEIXE MOLA TRASEIRO OF-TODOS 150MM | 1 | 17,748642 | 17,75 |
| 90003657 | PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO OF-TODOS 140MM X 30MM | 1 | 16,538398 | 16,54 |
| 90003758 | MOLA FEIXE TRASEIRO (2) CONTRA MESTRE - OF 1722 | 1 | 290,000000 | 290,00 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 014
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251226 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| 90003758 | MOLA FEIXE TRASEIRO (2) CONTRA MESTRE - OF 1722 | 1 | 290,000000 | 290,00 |
| 90003760 | MOLA FEIXE DIANTEIRA (M) OF-1721/22 | 1 | 325,000000 | 325,00 |
| 90003764 | MOLA FEIXE TRASEIRO (7) OF-1721/1722 | 1 | 177,000000 | 177,00 |
| 90003776 | MOLA FEIXE TRASEIRO (6) 1721/1722/VOLVO B-270F | 1 | 249,000000 | 249,00 |
| 90003776 | MOLA FEIXE TRASEIRO (6) 1721/1722/VOLVO B-270F | 1 | 415,000000 | 415,00 |
| 90005828 | ESPELHO REDONDO BIONICO COLANTE OLHO BOI - 90MM | 1 | 5,254137 | 5,25 |
| 90006634 | ENDURECEDOR FUNDO PRIMER SPECTRA P30A H38 225ML | 2 | 48,000000 | 96,00 |
| 90017105 | TAMPA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA OM 904LA/ OM 924 LA OF 17 | 1 | 117,200000 | 117,20 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251302 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290637-ALEX JUNIOR DO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|--|-----|--------|--|--------------------|-------|----------|-----------|
| 31/05/25 | 007 | 156 | MOTOR LIMPADOR DE PA TROCADO MOTORLIMPADOR | 035 | TROCOU | | 290504 FABIO CARDO | 30,81 | 01:50:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 30,81 | 001:50:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:251525 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|--|-----|---------|--|--------------------|------|----------|-----------|
| 03/06/25 | 007 | 069 | BRACO LIMPADOR APERTADO LIMPADOR PARABRISA | 075 | APERTOU | | 290452 ROBERT LEAN | 8,99 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 8,99 | 000:30:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252155 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:006282-SAMUEL DE SOUS Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|--|--------------------|--------|----------|-----------|
| 17/06/25 | 003 | 035 | EMBREAGEM TROCADO EMBREAGEM | 035 | TROCOU | | 290500 GABRIEL RUB | 103,19 | 07:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 103,19 | 007:00:00 |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------|
| 90011157 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1721 SACHS | 1 | 102,955590 | 102,96 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 015
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 OS:252186 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 17/06/25 | 003 001 | PLATO / DISCO | TROCADO/USINADO | 111 001 | TROCAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| 17/06/25 | 003 003 | CILINDROS/SERVO/SHIF | TROCADO/USINADO | 111 001 | TROCAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| 17/06/25 | 003 005 | FLUIDO EMBREAGEM | TROCADO/USINADO | 111 001 | TROCAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| 17/06/25 | 003 008 | ROLAMENTO/MECANISMO | TROCADO/USINADO | 111 001 | TROCAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| 17/06/25 | 003 032 | VOLANTE | TROCADO/USINADO | 111 179 | USINAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| 17/06/25 | 003 045 | RETENTOR/ROLAMENTO P | TROCADO/USINADO | 111 001 | TROCAR | | 290500 GABRIEL RUB | 17,20 | 01:10:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 103,19 | 007:00:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|--------------|----------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002494 | GARFO EMBREAGEM CAMBIO COMPLETO OM-924 LA OF-1722 MB | 1 | 226,000000 | 226,00 |
| 90002502 | SERVO EMBREAGEM CANECA CURTA (RECONDICIONADO) | 1 | 89,318750 | 89,32 |
| 90007332 | FLUIDO FREIO / EMBREAGEM 500ML | 2 | 16,531469 | 33,06 |
| 90007515 | ROLAMENTO PONTA PILOTO OM-904/924/906/926 | 1 | 13,301613 | 13,30 |
| 90007918 | KIT EMBREAGEM OM 904 OF 1418/1519 - 362MM 18/E - RECONDICI | 1 | 1.226,000000 | 1.226,00 |
| 90011157 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1721 SACHS | 1 | 102,955590 | 102,96 |
| 90011237 | VOLANTE MOTOR MB 904/1418/1519 RECONDICIONADO | 1 | 150,000000 | 150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|--------------|------------|--------------------|----------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 OS:252266 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 21/06/25 | 011 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | 169 055 | LIMPOU | | 290448 MARCOS MART | 10,37 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 10,37 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|--------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 OS:252124 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista:290545-TAYLER MURILO | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 24/06/25 | 008 031 | BALAUSTRÉ | TROCADO SAPATA PE BALAUSTRÉ | 035 | TROCOU | | 290429 GERALDO DIN | 147,46 | 07:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 147,46 | 007:30:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------|----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 016
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|--------|-------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 OS:252124 | Linha: - | Km.exec.OS:0 | Motorista:290545-TAYLER MURILO | Baixado: | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|---|-------|----------|-------|
| Codigo | Descricao | | | |
| 90002663 | ARRUELA PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO | 1 | 1,905754 | 1,91 |
| 90004073 | TAMPA RESERVATORIO AGUA C/ VALVULA VW PLASTICO 2 RZ - PRETA | 1 | 9,500000 | 9,50 |
| 90004117 | TAMPA RESERVATORIO D'AGUA S/ VALVULA - PRETA | 1 | 8,276400 | 8,28 |
| 90005157 | REBITE REPUXO 3/16 X 5/8-CX C/1000 | 125 | 0,130000 | 16,25 |
| 90005206 | PARAFUSO BROCANTE TORKS 6.3 X 25MM | 62 | 0,300000 | 18,60 |
| 90005294 | DISCO CORTE NORTON 4.1/2' X 7/8"X1,0MM | 4 | 6,400000 | 25,60 |
| 90007131 | BROCA ACO RAPIDO 5mm | 2 | 7,200000 | 14,40 |
| 90010588 | SAPATA PE BALAUSTRÉ MARCOPOLO TORINO 2016 | 12 | 6,000000 | 72,00 |
| 90010589 | BORRACHA SAPATO PE BALAUSTRÉ MARCOPOLO TORINO 2016 | 12 | 2,500000 | 30,00 |
| 90011895 | PARAFUSO BROCANTE TORK 6.3 X 35 MM | 62 | 0,350000 | 21,70 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM | 5H01 OS:252375 | Linha: - | Km.exec.OS:0 | Motorista: - | Baixado: | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 24/06/25 | 001 138 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 001 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 002 | VERIFICA | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 002 041 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 003 039 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 004 055 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 005 043 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 005 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 029 | EXECUTAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 006 030 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 6,01 | 00:48:45 | 0 |
| 24/06/25 | 007 107 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290624 | CARLOS ALBE | 16,53 | 01:00:00 | 0 |
| 24/06/25 | 008 135 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290542 | JOAO BATIST | 22,11 | 01:30:00 | 0 |
| 24/06/25 | 009 023 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 12,55 | 01:00:00 | 0 |
| 24/06/25 | 010 020 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290445 | CARLOS ALBE | 3,14 | 00:15:00 | 0 |
| 24/06/25 | 010 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 104 | MEDIR | 290445 | CARLOS ALBE | 3,14 | 00:15:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 017
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252375 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total =====> | 105,55 010:30:00 |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90000698 | JUNTA TAMPA VALVULA OM 904 / 924 LA - OF 1417 | 1 | 69,000000 | 69,00 |
| 90002502 | SERVO EMBREAGEM CANECA CURTA (RECONDICIONADO) | 1 | 81,075000 | 81,08 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 5,100000 | 20,40 |
| 90007332 | FLUIDO FREIO / EMBREAGEM 500ML | 2 | 16,531469 | 33,06 |
| 90008076 | MANGUEIRA CURVA FILTRO AR TURBINA OF-1722 | 1 | 52,528620 | 52,53 |
| 90012573 | TAMBOR FREIO TRASEIRO OF-1721/1722/1519 (RETIFICADO) | 1 | 95,000000 | 95,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252620 | | Linha:Z1000 | -MARINGA STL | Km.exec.OS:0 | | Motorista:290455-PAULO EDUARDO | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 28/06/25 | 010 | 001 | PNEUS | PNEU CONSERTADO E CALIBRADO | 039 | CONSERTO | 290663 CLAUDIO ANT | 16,05 | 01:34:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total =====> | 16,05 001:34:00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|------|--------------|----------------|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252770 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista:006301-CARLOS EDUARDO | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 01/07/25 | 008 | 145 | VIDRO LATERAL | TROCADO VIDRO LATERAL DA PORTA | 035 | TROCOU | 380043 GUSTAVO VAL | 8,45 | 00:40:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total =====> | 8,45 000:40:00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|----------------|-----|---------------------------------|--------------------|------|--------------|----------------|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253099 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista:290438-RONEI ANDERSON | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 11/07/25 | 007 | 094 | LAMPADA FAROL | FAROL TROCADAS | 035 | TROCOU | 290504 FABIO CARDO | 8,40 | 00:30:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total =====> | 8,40 000:30:00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252798 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista:290622-CAIO CHRISTIAN | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 14/07/25 | 008 | 025 | BANCO MOTORISTA | MUDOU DE BANCO A FRENTE DA CAT | 038 | ARRUMOU | 290477 FABIANO CAB | 29,48 | 02:00:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total =====> | 29,48 002:00:00 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 018
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:252798 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290622-CAIO CHRISTIAN Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|----------|
| Codigo | Descricao | | | |
| 90005157 | REBITE REPUXO 3/16 X 5/8-CX C/1000 | 333 | 0,130000 | 43,29 |
| 90005206 | PARAFUSO BROCANTE TORKS 6.3 X 25MM | 33 | 0,300000 | 9,90 |
| 90005294 | DISCO CORTE NORTON 4.1/2' X 7/8"X1,0MM | 3 | 6,450000 | 19,35 |
| 90007131 | BROCA ACO RAPIDO 5mm | 3 | 7,260000 | 21,78 |
| 90010584 | BARRA RETA ENCAPSULADO AMARELO MARCOPOLO TORINO 2016 | 10 | 199,890000 | 1.998,90 |
| 90010584 | BARRA RETA ENCAPSULADO AMARELO MARCOPOLO TORINO 2016 | 2 | 199,890000 | 399,78 |
| 90010588 | SAPATA PE BALAUSTRÉ MARCOPOLO TORINO 2016 | 7 | 4,710000 | 32,97 |
| 90011895 | PARAFUSO BROCANTE TORK 6.3 X 35 MM | 33 | 0,350000 | 11,55 |
| 90012432 | PARAFUSO PHILIPS MITTOFIX CABEÇA CHATA PH 5X35 (ALGEMA BI-PA | 100 | 0,160000 | 16,00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253175 Linha:VP27 -UNIVERSAL / Km.exec.OS:0 Motorista:006014-GLEDSON MENDES Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------------------------|-----|--------|--|--------------------|-------|----------|----------|
| 14/07/25 | 001 180 | AGUA RADIADOR | FEITO LIMPEZA SISTEMA DE AGUA | 055 | LIMPOU | | 290706 VITOR ANTON | 12,68 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 12,68 | 01:00:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253255 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:003672-ETELVINO AMANC Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------|-------------------------------|-----|--------|--|--------------------|------|----------|----------|
| 16/07/25 | 008 167 | BRACO RETROVISOR | BRACO DO NO RETROVISOR APERTA | 075 | APERTO | | 005495 ANTONIO JOA | 2,96 | 00:10:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 2,96 | 00:10:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253650 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------------------|--------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|------|----------|---|
| 28/07/25 | 001 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |
| 28/07/25 | 001 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | 320118 LEANDRO AFF | 6,04 | 00:52:30 | 0 |
| 28/07/25 | 002 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |
| 28/07/25 | 003 004 | SERVO DE EMBREAGEM | TROCADO SERVO EMBREAGEM | 035 | TROCOU | | 320118 LEANDRO AFF | 6,04 | 00:52:30 | 0 |
| 28/07/25 | 003 005 | FLUIDO EMBREAGEM | TROCADO FLUIDO FREIO EMBREAGEM | 035 | TROCOU | | 320118 LEANDRO AFF | 6,04 | 00:52:30 | 0 |
| 28/07/25 | 003 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 019
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253650 Linha: - | | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 28/07/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |
| 28/07/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |
| 28/07/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 | EXECUTAR | 320118 LEANDRO AFF | 6,04 | 00:52:30 | 0 |
| 28/07/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 320118 LEANDRO AFF | 3,51 | 00:30:30 | 0 |
| 28/07/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290624 CARLOS ALBE | 16,53 | 01:00:00 | 0 |
| 28/07/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290542 JOAO BATIST | 22,11 | 01:30:00 | 0 |
| 28/07/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 RAFAEL DOS | 12,55 | 01:00:00 | 0 |
| 28/07/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290640 MAYKE HENRI | 1,85 | 00:15:00 | 0 |
| 28/07/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 | 104 | MEDIR | 290640 MAYKE HENRI | 1,85 | 00:15:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 100,09 010:33:00 | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002502 | SERVO EMBREAGEM CANECA CURTA (RECONDICIONADO) | 1 | 122,858750 | 122,86 |
| 90002673 | BUCHA PONTA GARFO EMBREAGEM 1620/1721/O-400 | 1 | 2,480000 | 2,48 |
| 90005221 | LANTERNA VIGIA DIANTEIRA APACHE S-22 TRANSPARENTE/CAIO FOZ 2 | 1 | 3,315189 | 3,32 |
| 90007332 | FLUIDO FREIO / EMBREAGEM 500ML | 1 | 17,678024 | 17,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------------|--------------|-----|--------------|--------|--------------------|-----------------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253740 Linha: - | | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 29/07/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | 169 | 055 | LIMPOU | 290632 TIAGO HENRI | 12,45 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 12,45 001:30:00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|--------------|-----|---------------------------------|--------------------|----------|----------------|---|--|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253695 Linha: - | | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista:003549-ARNALDO APAREC | | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | | |
| 31/07/25 | 001 | 014 | RADIADOR | REAPERTO | 049 | REAPERTO | 290601 RAFAEL AUGU | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| Total =====> | | | | | | | | | 4,91 000:20:00 | | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 020
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:253893 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:070313-LORENA FERNAND Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 31/07/25 001 065 COMBUSTIVEL VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL NO MO 036 VERIFICO 120356 LUIS FELIPE 14,74 01:00:00 0
 Total =====> 14,74 01:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:254164 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290642-JOSE APARECIDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 06/08/25 008 018 RETROVISORES RETROVISOR REAPERTADO 049 REAPERTO 290504 FABIO CARDO 5,60 00:20:00 0
 06/08/25 008 035 ELEVADOR TROCADO MODULO ELEVADOR 035 TROCOU 290504 FABIO CARDO 5,60 00:20:00 0
 Total =====> 11,20 000:40:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:254720 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---------------------|----------------------|-----|-----|----------|--------------------|-------|----------|---|
| 19/08/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 001 | OLEO MOTOR | TROCADO/VERIFICADO | 104 | 001 | TROCAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 002 | FILTRO DIESEL | TROCADO/VERIFICADO | 104 | 001 | TROCAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 003 | FILTRO LUBRIFICANTE | TROCADO/VERIFICADO | 104 | 001 | TROCAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 037 | VAZAMENTO OLEO | TROCADO/VERIFICADO | 104 | 002 | VERIFICA | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 130 | ANEL BUJAO | TROCADO/VERIFICADO | 104 | 001 | TROCAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 | EXECUTAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290694 BRUNO SILVE | 5,87 | 00:32:18 | 0 |
| 19/08/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290652 SERGIO HENR | 27,03 | 01:50:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 021
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------|
| | | | | | | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:254720 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----------------------|--------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------------|-------|----------|---|
| 19/08/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290542 | JOAO BATIST | 29,48 | 02:00:00 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 042 | PINTURA DAS RODAS | PINTADO | 124 | 216 | PINTAR | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 078 | ELEVADOR | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 | 185 | LAVAR/RE | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 129 | CHICOTE | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 | 161 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 130 | MOTOR ELETRICO | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 | 169 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 131 | CONTROLE | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 | 169 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 008 | 132 | BOMBA OLEO/TUBULACAO | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 | 025 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,25 | 00:10:50 | 0 |
| 19/08/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 12,55 | 01:00:00 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 003 | BICO/TAMPA | REVISADO | 124 | 002 | VERIFICA | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 011 | RODIZIO | REVISADO | 124 | 029 | EXECUTAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 124 | 104 | MEDIR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 021 | PRETINHO PNEU | REVISADO | 124 | 071 | PINTAR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |
| 19/08/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 | 104 | MEDIR | 290445 | CARLOS ALBE | 0,52 | 00:02:30 | 0 |

Total =====> 156,01 013:09:59

----- Pecas Utilizadas -----

| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------|--|-------|------------|--------|
| 60000046 | OLEO SAE 15W40 CK-4 BRUTUS PERFORMANCE (TAMBOR 200 LITROS) | 16 | 16,339103 | 261,43 |
| 90000029 | PARAFUSO OCO 14MM | 2 | 3,390000 | 6,78 |
| 90000614 | BOMBA D'AGUA MOTOR OM 904 / 924/926 LA - OF 1418/OF 1722 (NO | 1 | 353,161234 | 353,16 |
| 90000698 | JUNTA TAMPA VALVULA OM 904 / 924 LA - OF 1417 | 1 | 70,176923 | 70,18 |
| 90001551 | FILTRO DIESEL OM-904 LA PRINCIPAL | 1 | 30,957203 | 30,96 |
| 90001563 | FILTRO LUBRIFICANTE OM-904/924 | 1 | 24,178407 | 24,18 |
| 90001564 | FILTRO DIESEL RACOR OM-904/924/906/926 | 1 | 79,363884 | 79,36 |
| 90002674 | ANEL VEDACAO PINO SAPATA FREIO AR - MB | 4 | 0,290000 | 1,16 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 2 | 4,950000 | 9,90 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 022
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:254720 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| -----Pecas Utilizadas----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------------------------|--|-------|------------|----------|
| 90002840 | CAPA PEDAL FREIO/FRICCAO OF-TODOS - MB | 2 | 4,550000 | 9,10 |
| 90005026 | BATERIA THD 150 MVD | 2 | 615,000000 | 1.230,00 |
| 90005201 | TRAVA CINTO SEGURANCA CURTA | 1 | 9,800000 | 9,80 |
| 90005221 | LANTERNA VIGIA DIANTEIRA APACHE S-22 TRANSPARENTE/CAIO FOZ 2 | 2 | 3,309567 | 6,62 |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 14,550000 | 14,55 |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 14,550000 | 14,55 |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 14,550000 | 14,55 |
| 90006490 | FITA CREPE 25MM | 2 | 10,000000 | 20,00 |
| 90006591 | THINNER 490 ALTA TEMPERATURA | 1 | 37,068691 | 37,07 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:255156 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-------|----------|-----------|
| 27/08/25 | 011 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | 169 178 | LIMPAR | 290448 | MARCOS MART | 10,37 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 10,37 | 001:30:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:255255 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|--------------------------|-----|---------|--------|-------------|-------|----------|-----------|
| 28/08/25 | 007 061 | CHICOTE | REPARADO CHICOTE | 134 | REPAROU | 290452 | ROBERT LEAN | 41,96 | 02:20:00 | 0 |
| 28/08/25 | 008 025 | BANCO MOTORISTA | TROCA DE BANCO MOTORISTA | 035 | TROCOU | 380043 | GUSTAVO VAL | 10,56 | 00:50:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 52,52 | 003:10:00 |

| -----Pecas Utilizadas----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------------------------|--|-------|-----------|-------|
| 90000716 | CORREIA MOTOR OM-904/926 LA ELETRONICO 8PK1370 | 1 | 44,685937 | 44,69 |
| 90006462 | RESINA LAMINACAO COM CATALIZADOR 990G | 1 | 37,062688 | 37,06 |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 14,550000 | 14,55 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:255838 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------|----------|---|
| 05/09/25 | 010 001 | PNEUS | CONSERTADO PNEU TRASEIRO LADO | 039 | CONSERTO | 290663 | CLAUDIO ANT | 18,78 | 01:50:00 | 0 |
|----------|---------|-------|-------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------|----------|---|

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 023
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:255838 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 Total =====> 18,78 001:50:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:255994 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 10/09/25 010 001 PNEUS TROCADO PNEU 035 TROCOU 290663 CLAUDIO ANT 13,66 01:20:00 0
 Total =====> 13,66 001:20:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256186 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA
 12/09/25 007 094 LAMPADA FAROL TROCADO LAMPADA FAROL 035 TROCOU 290504 FABIO CARDO 5,60 00:20:00 0
 Total =====> 5,60 000:20:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256310 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----------------------|----------------------|-----|-----|----------|--------------------|-------|----------|---|
| 16/09/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |
| 16/09/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | 120297 RICARDO RIB | 58,97 | 04:00:00 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 030 | RETENTOR | TROCADO | 122 | 001 | TROCAR | 120297 RICARDO RIB | 3,69 | 00:15:00 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 037 | ROLAMENTO | TROCADO | 122 | 003 | EXAMINAR | 120297 RICARDO RIB | 3,69 | 00:15:00 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 039 | TAMBOR/LONA | TROCADO | 122 | 003 | EXAMINAR | 120297 RICARDO RIB | 3,69 | 00:15:00 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 040 | ARRUELA TRAVA/JUNTA | TROCADO | 122 | 001 | TROCAR | 120297 RICARDO RIB | 3,69 | 00:15:00 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 030 | RETENTOR | TROCADO/EXAMINADO | 224 | 001 | TROCAR | 120297 RICARDO RIB | 4,30 | 00:17:30 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 037 | ROLAMENTO | TROCADO/EXAMINADO | 224 | 003 | EXAMINAR | 120297 RICARDO RIB | 4,30 | 00:17:30 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 038 | JUNTA TAMPA/TRAVA AR | TROCADO/EXAMINADO | 224 | 001 | TROCAR | 120297 RICARDO RIB | 4,30 | 00:17:30 | 0 |
| 16/09/25 | 002 | 039 | TAMBOR/LONA | TROCADO/EXAMINADO | 224 | 003 | EXAMINAR | 120297 RICARDO RIB | 4,30 | 00:17:30 | 0 |
| 16/09/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 024
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|------------------|----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256310 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 16/09/25 | 004 | 055 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 | RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |
| 16/09/25 | 005 | 043 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 | RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |
| 16/09/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | 139 | 029 | EXECUTAR | 120297 | RICARDO RIB | 58,97 | 04:00:00 | 0 |
| 16/09/25 | 006 | 030 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 120297 | RICARDO RIB | 21,70 | 01:28:20 | 0 |
| 16/09/25 | 007 | 107 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 290624 | CARLOS ALBE | 5,51 | 00:20:00 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 135 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 290624 | CARLOS ALBE | 5,51 | 00:20:00 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 127 | ROLETA | 125 | 182 | REVISAR/ | 290624 | CARLOS ALBE | 6,20 | 00:22:30 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 128 | SOLENOIDE/IMA | 125 | 001 | TROCAR | 290624 | CARLOS ALBE | 6,20 | 00:22:30 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 129 | CHICOTE | 125 | 161 | VERIFICA | 290624 | CARLOS ALBE | 6,20 | 00:22:30 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 218 | SENSOR | 125 | 001 | TROCAR | 290624 | CARLOS ALBE | 6,20 | 00:22:30 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 078 | ELEVADOR | 171 | 185 | LAVAR/RE | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,43 | 00:12:24 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 129 | CHICOTE | 171 | 161 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,43 | 00:12:24 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 130 | MOTOR ELETRICO | 171 | 169 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,43 | 00:12:24 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 131 | CONTROLE | 171 | 169 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,43 | 00:12:24 | 0 |
| 16/09/25 | 008 | 132 | BOMBA OLEO/TUBULACAO | 171 | 025 | VERIFICA | 290600 | MIGUEL ROGE | 1,43 | 00:12:24 | 0 |
| 16/09/25 | 009 | 023 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 290624 | CARLOS ALBE | 5,51 | 00:20:00 | 0 |
| 16/09/25 | 010 | 020 | REVISAO | 101 | 043 | REVISAR | 290445 | CARLOS ALBE | 1,57 | 00:07:30 | 0 |
| 16/09/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | 139 | 104 | MEDIR | 290445 | CARLOS ALBE | 1,57 | 00:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 331,69 022:47:00 | | |

| -----Pecas Utilizadas----- | | | | |
|----------------------------|--|-------|------------|----------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002674 | ANEL VEDACAO PINO SAPATA FREIO AR - MB | 16 | 0,290055 | 4,64 |
| 90002682 | TAMBOR FREIO TRASEIRO OF TODOS 1721 / 0500 | 2 | 605,000000 | 1.210,00 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 025
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256310 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| -----Pecas Utilizadas----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------------------------|---|-------|------------|--------|
| 90002725 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO OF 1721/1722 | 2 | 20,960000 | 41,92 |
| 90002728 | RETENTOR CUBO TRASEIRO OF1721/O-500 RS | 2 | 24,940000 | 49,88 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 4,330482 | 17,32 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 4,330482 | 17,32 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 4,330482 | 17,32 |
| 90002761 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO 1620 | 2 | 61,500000 | 123,00 |
| 90002809 | JUNTA CUBO DIANTEIRO OF 1721 | 2 | 31,600000 | 63,20 |
| 90002865 | TRAVA ARANHA CUBO TRAS. MB OF-1721 | 2 | 10,000000 | 20,00 |
| 90002883 | BARRA DIRECAO PRIMARIA OF 1418/1519/1722 | 1 | 429,800000 | 429,80 |
| 90003280 | BUCHA MANCAL ALAVANCA CAMBIO OF 1418/OF1722 | 2 | 16,000000 | 32,00 |
| 90003281 | LUVA DISTANCIADORA ALAVANCA CAMBIO OF-1418/OF-1722 | 1 | 7,750000 | 7,75 |
| 90003484 | PINO SAPATA FREIO AR - MOD (C/PARAFUSO E ADAPTACAO)-COMPRAR | 8 | 26,500000 | 212,00 |
| 90003484 | PINO SAPATA FREIO AR - MOD (C/PARAFUSO E ADAPTACAO)-COMPRAR | 8 | 26,500000 | 212,00 |
| 90003809 | LONA FREIO DIANTEIRO OF-1618/OF-1620 X | 8 | 22,237500 | 177,90 |
| 90003810 | LONA FREIO TRASEIRO OF-1620/21 - STD-L-227-NA | 8 | 28,970000 | 231,76 |
| 90004358 | SOLENOIDE CATRACA ELETRONICA FOCA | 1 | 129,000000 | 129,00 |
| 90004359 | SENSOR POSITIVO CATRACA ELETRONICA FOCA | 1 | 159,000000 | 159,00 |
| 90005201 | TRAVA CINTO SEGURANCA CURTA | 1 | 9,800000 | 9,80 |
| 90006490 | FITA CREPE 25MM | 1 | 10,000000 | 10,00 |
| 90009386 | CHAVE INTERNA PORTAS PILOTADAS 5 VIAS APACHE VIP 2016 | 1 | 56,000000 | 56,00 |
| 90012572 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO OF-1721/1722/1519 (RETIFICADO) | 2 | 95,000000 | 190,00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256684 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-------------|-------|----------|-----------|
| 23/09/25 | 007 019 | CHAVE SETA | TROCADO CHAVE DE SETA | 035 | TROCOU | 290504 | FABIO CARDO | 16,80 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 16,80 | 001:00:00 |

| -----Pecas Utilizadas----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------------------------|--|-------|------------|--------|
| 90004566 | CHAVE SETA OF 1721 / OF 1722 - MODERNO | 1 | 188,937500 | 188,94 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256771 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:004640-ANDERSON ROBER Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------|-------------|------|----------|---|
| 25/09/25 | 007 061 | CHICOTE | TROCADO CHICOTE | 035 | TROCOU | 290624 | CARLOS ALBE | 2,75 | 00:10:00 | 0 |
|----------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------|-------------|------|----------|---|

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 026
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----------|-------------------|-----|-------------------|----------|--------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Data | Gr. | Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo | Operacao | M.Obra | Pecas | NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| 25/09/25 | 007 | 079 | LANTERNAS | TROCADO LANTERNA | 035 | TROCOU | | | 290624 | CARLOS ALBE | 2,75 | 00:10:00 | | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | | | | 5,50 | 000:20:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:256861 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:

Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|------------------|----------|-----|-----|--------|--|--------|-------------|------|----------|-----------|---|
| 26/09/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA | REVISADO | 169 | 055 | LIMPOU | | 380194 | PEDRO HENRI | 4,03 | 00:35:00 | | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | | | | 4,03 | 000:35:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:257534 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005455-BENEDITO CARLO Baixado:

Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---------|-------------------------------|-----|---------|--|--|--------|-------------|-------|----------|-----------|---|
| 08/10/25 | 007 | 061 | CHICOTE | REPARADO CHICOTE DA CAMPANHIA | 134 | REPAROU | | | 290504 | FABIO CARDO | 14,00 | 00:50:00 | | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | | | | 14,00 | 000:50:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:257633 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:

Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------------------|----------------------|-----|-----|----------|--|--------|-------------|-------|----------|--|---|
| 10/10/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | | 290521 | DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | | 290542 | JOAO BATIST | 54,66 | 03:42:30 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 019 | COMPRESSOR AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 150 | 002 | VERIFICA | | 290521 | DANILO DOS | 8,01 | 01:05:00 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 117 | VALVULA SECADORA | VERIFICADO/EXECUTADO | 150 | 001 | TROCAR | | 290521 | DANILO DOS | 8,01 | 01:05:00 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 132 | ENCANAMENTO | VERIFICADO/EXECUTADO | 150 | 178 | LIMPAR | | 290521 | DANILO DOS | 8,01 | 01:05:00 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 133 | RESERVATORIO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 150 | 014 | DRENAR | | 290521 | DANILO DOS | 8,01 | 01:05:00 | | 0 |
| 10/10/25 | 001 | 195 | FILTRO APU | VERIFICADO/EXECUTADO | 150 | 001 | TROCAR | | 290521 | DANILO DOS | 8,01 | 01:05:00 | | 0 |
| 10/10/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | | 290521 | DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | | 0 |
| 10/10/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | | 290521 | DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | | 0 |
| 10/10/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | | 290521 | DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | | 0 |
| 10/10/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | | 290521 | DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | | 0 |
| 10/10/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 | EXECUTAR | | 290542 | JOAO BATIST | 54,66 | 03:42:30 | | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 027
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 | | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:257633 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 10/10/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 DANILO DOS | 9,14 | 01:14:10 | 0 |
| 10/10/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290652 SERGIO HENR | 19,65 | 01:20:00 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 078 | ELEVADOR | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 185 | LAVAR/RE | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 129 | CHICOTE | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 161 | VERIFICA | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 130 | MOTOR ELETRICO | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 169 | VERIFICA | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 131 | CONTROLE | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 169 | VERIFICA | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 008 | 132 | BOMBA OLEO/TUBULACAO | REVISADO/LAVADO/LUBRIFICADO/VE | 171 025 | VERIFICA | 290542 JOAO BATIST | 6,76 | 00:27:30 | 0 |
| 10/10/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | 290465 RAFAEL DOS | 16,74 | 01:20:00 | 0 |
| 10/10/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290445 CARLOS ALBE | 6,28 | 00:30:00 | 0 |
| 10/10/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 104 | MEDIR | 290445 CARLOS ALBE | 6,28 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 293,73 026:40:00 | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90000716 | CORREIA MOTOR OM-904/926 LA ELETROCNICO 8PK1370 | 1 | 43,900000 | 43,90 |
| 90001584 | FILTRO VALVULA APU SECADOR AR | 1 | 91,846667 | 91,85 |
| 90002658 | TRAVA PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO | 1 | 2,000000 | 2,00 |
| 90005221 | LANTERNA VIGIA DIANTEIRA APACHE S-22 TRANSPARENTE/CAIO FOZ 2 | 2 | 3,000000 | 6,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 | | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:258133 | | Linha:Z1000 | -MARINGA STL | Km.exec.OS:0 | Motorista:290642-JOSE APARECIDO | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 20/10/25 | 001 | 110 | MOTOR | MOTOR CHIANDO EM 50KM/H VERIFI | 036 | VERIFICO | 290596 FRANCISCO E | 9,80 | 00:35:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 9,80 000:35:00 | | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 028
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------|---|
| Data | Gr. | Cod Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Emp/Fil:001/001 | | Veic:0010357/PBM 5H01 | OS:258402 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/25 | 011 | 001 LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | | 169 055 | LIMPOU | | 290448 | MARCOS MART | 10,37 | 01:30:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total | ====> | 10,37 001:30:00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Emp/Fil:001/001 | | Veic:0010357/PBM 5H01 | OS:258495 | Linha:Z1000 | -MARINGA STL | Km.exec.OS:0 | Motorista:003549-ARNALDO APAREC | Baixado: | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/25 | 010 | 001 PNEUS | PNEU FURADO COLOCADO STEP | | 035 | TROCOU | | 290601 | RAFAEL AUGU | 29,48 | 02:00:00 | 0 |
| | | | | | | | | | Total | ====> | 29,48 002:00:00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Emp/Fil:001/001 | | Veic:0010357/PBM 5H01 | OS:258733 | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 03/11/25 | 001 | 138 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 001 OLEO MOTOR | TROCADO/VERIFICADO | | 104 001 | TROCAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 002 FILTRO DIESEL | TROCADO/VERIFICADO | | 104 001 | TROCAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 003 FILTRO LUBRIFICANTE | TROCADO/VERIFICADO | | 104 001 | TROCAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 037 VAZAMENTO OLEO | TROCADO/VERIFICADO | | 104 002 | VERIFICA | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 130 ANEL BUJAO | TROCADO/VERIFICADO | | 104 001 | TROCAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 001 | 137 FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | | 139 002 | VERIFICA | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 002 | 041 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 003 | 039 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 004 | 055 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 005 | 043 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 005 | 011 LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | | 139 029 | EXECUTAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 006 | 030 REVISAO | REVISADO | | 101 043 | REVISAR | | 290492 | ALEXANDRE L | 5,45 | 00:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 007 | 107 REVISAO | REVISADO | | 101 045 | REVISOU | | 290624 | CARLOS ALBE | 33,06 | 02:00:00 | 0 |
| 03/11/25 | 008 | 135 REVISAO | REVISADO | | 101 045 | REVISOU | | 290542 | JOAO BATIST | 39,31 | 02:40:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 029
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Emp/Fil:001/001 | Veic:0010357/PBM 5H01 OS:258733 | | Linha: - | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 03/11/25 | 008 042 | PINTURA DAS RODAS | PINTADO | 124 216 | PINTAR | | 290429 GERALDO DIN | 11,47 | 00:35:00 | 0 |
| 03/11/25 | 009 023 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | | 290465 RAFAEL DOS | 18,83 | 01:30:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 020 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 003 | BICO/TAMPA | REVISADO | 124 002 | VERIFICA | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 011 | RODIZIO | REVISADO | 124 029 | EXECUTAR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 124 104 | MEDIR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 021 | PRETINHO PNEU | REVISADO | 124 071 | PINTAR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| 03/11/25 | 010 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 104 | MEDIR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,05 | 00:05:00 | 0 |
| | | | | | | | 290730 MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 184,94 014:15:00 | | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 60000046 | OLEO SAE 15W40 CK-4 BRUTUS PERFORMANCE (TAMBOR 200 LITROS) | 16 | 15,948154 | 255,17 |
| 90001551 | FILTRO DIESEL OM-904 LA PRINCIPAL | 1 | 31,269498 | 31,27 |
| 90001563 | FILTRO LUBRIFICANTE OM-904/924 | 1 | 22,360820 | 22,36 |
| 90001564 | FILTRO DIESEL RACOR OM-904/924/906/926 | 1 | 78,795423 | 78,80 |
| 90002721 | PARAFUSO RODA TRASEIRO OF TODOS (22X100) - MB | 1 | 5,620000 | 5,62 |
| 90003280 | BUCHA MANCAL ALAVANCA CAMBIO OF 1418/OF1722 | 2 | 15,859740 | 31,72 |
| 90003281 | LUVA DISTANCIADORA ALAVANCA CAMBIO OF-1418/OF-1722 | 1 | 7,886204 | 7,89 |
| 90003340 | PORCA PARAFUSO RODA OF TODOS (22 CHAVE 32) - MB - ALTA | 1 | 3,900000 | 3,90 |
| 90003363 | MOLA RETORNO PEDAL EMBREAGEM OF-1722 | 1 | 4,720000 | 4,72 |
| 90005221 | LANTERNA VIGIA DIANTEIRA APACHE S-22 TRANSPARENTE/CAIO FOZ 2 | 1 | 3,194441 | 3,19 |
| 90007820 | SENSOR PRESSAO OLEO MOTOR OM-924 LA ELETRONICO | 1 | 154,317741 | 154,32 |
| 90010226 | BRACO RETROVISOR L D TORINO 2011 MARCOPOLO | 1 | 88,843550 | 88,84 |
| 90011966 | LANTERNA LATERAL LED MENOR MARCOPOLO G7 | 2 | 6,640000 | 13,28 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 030
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:258858 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290455-PAULO EDUARDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 04/11/25 | 008 | 167 | BRACO RETROVISOR | TROCADO BRAÇO RETROVISOR LADO | 035 | TROCOU | 290542 JOAO BATIST | 39,31 | 02:40:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 39,31 | 002:40:00 | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:258995 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006346-JOAO ALECIO VI Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 05/11/25 | 007 | 061 | CHICOTE | REPARADO CHICOTE | 134 | REPAROU | 290504 FABIO CARDO | 16,80 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 16,80 | 001:00:00 | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:259004 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006346-JOAO ALECIO VI Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 05/11/25 | 007 | 061 | CHICOTE | REPARADO CHICOTE ELETRICO | 134 | REPAROU | 290504 FABIO CARDO | 16,80 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 16,80 | 001:00:00 | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:259121 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:003672-ETELVINO AMANC Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 07/11/25 | 008 | 018 | RETROVISORES | REAPERTADO RETROVISORES DA POR | 049 | REAPERTO | 290504 FABIO CARDO | 5,60 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 5,60 | 000:20:00 | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260179 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 28/11/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO | 169 | 055 LIMPOU | 380116 JEFFERSON K | 10,37 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 10,37 | 001:30:00 | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260266 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006179-MARCIO JOSE DE Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 29/11/25 | 004 | 078 | LONA/TAMBOR/CATRACA | TROCADO CATRACA DIANTEIRA | 035 | TROCOU | 120356 LUIS FELIPE | 104,42 | 07:05:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 104,42 | 007:05:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002685 | TAMPA CATRACA FREIO - 94682 | 1 | 40,590909 | 40,59 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 031
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo | Operacao | M.Obra | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|------|----------|--------|-------------------|----|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | Pecas | NF | Executante(s) | M.Obra | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260266 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:006179-MARCIO JOSE DE Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

| -----Pecas Utilizadas----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 6,580000 | 26,32 |
| 90003811 | LONA FREIO TRASEIRO OF-1620/21 X | 8 | 34,056486 | 272,45 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260659 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------|-----|-----|----------|--------|-------------|--------|----------|-----------|--|
| 08/12/25 | 001 | 138 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 001 | 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 002 | VERIFICA | 120356 | LUIS FELIPE | 1,23 | 00:05:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 001 | 064 | NIVEL OPACIDADE | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 183 | AFERIR | 120356 | LUIS FELIPE | 2,05 | 00:08:20 | 0 | |
| 08/12/25 | 001 | 134 | ADMISSAO AR | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 002 | VERIFICA | 120356 | LUIS FELIPE | 2,05 | 00:08:20 | 0 | |
| 08/12/25 | 001 | 135 | FILTRO/TURBO | AFERIDO/VERIFICADO | 203 | 002 | VERIFICA | 120356 | LUIS FELIPE | 2,05 | 00:08:20 | 0 | |
| 08/12/25 | 002 | 041 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 003 | 039 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 004 | 055 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 005 | 043 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 | 029 | EXECUTAR | 120356 | LUIS FELIPE | 1,23 | 00:05:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 006 | 030 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 120356 | LUIS FELIPE | 4,91 | 00:20:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 007 | 107 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 380208 | RICARDO APA | 15,71 | 01:00:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 008 | 135 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290542 | JOAO BATIST | 54,05 | 03:40:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 009 | 023 | REVISAO | REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 20,92 | 01:40:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 010 | 020 | REVISAO | REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 290730 | MARCOS ROBE | 2,56 | 00:15:00 | 0 | |
| 08/12/25 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 | 104 | MEDIR | 290730 | MARCOS ROBE | 2,56 | 00:15:00 | 0 | |
| Total =====> | | | | | | | | | | 133,88 | | 009:25:00 | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 032
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------------|------------|

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260659 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | | | |
| 90002721 | PARAFUSO RODA TRASEIRO OF TODOS (22X100) - MB | 3 | 5,620000 | 16,86 |
| 90002721 | PARAFUSO RODA TRASEIRO OF TODOS (22X100) - MB | 9 | 5,620000 | 50,58 |
| 90003340 | PORCA PARAFUSO RODA OF TODOS (22 CHAVE 32) - MB - ALTA | 9 | 3,782519 | 34,04 |
| 90003340 | PORCA PARAFUSO RODA OF TODOS (22 CHAVE 32) - MB - ALTA | 2 | 3,782519 | 7,57 |
| 90003340 | PORCA PARAFUSO RODA OF TODOS (22 CHAVE 32) - MB - ALTA | 3 | 3,782519 | 11,35 |
| 90013010 | REPARO PISTÃO DA PORTA CAIO APACHE VIP 2022 | 3 | 59,880000 | 179,64 |
| 90013010 | REPARO PISTÃO DA PORTA CAIO APACHE VIP 2022 | 1 | 59,880000 | 59,88 |
| 90013282 | MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 1519 EURO V | 1 | 346,890000 | 346,89 |
| 90014881 | ENCOSTO DE CABEÇA DO BANCO DE PASSAGEIRO CINZA TORINO MARCOP | 1 | 245,890000 | 245,89 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:260944 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:003672-ETELVINO AMANC Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-----------------|-----|----------|--|--------|-------------|-------|-----------|---|
| 12/12/25 | 010 022 | PNEU FURADO | CONSERTADO PNEU | 039 | CONSERTO | | 290730 | MARCOS ROBE | 24,08 | 02:21:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 24,08 | 002:21:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261066 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005455-BENEDITO CARLO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------------------------------|-----|--------|--|--------|-------------|------|-----------|---|
| 16/12/25 | 008 169 | BOTAO DA PORTA | TROCADO BOTAO DE CHAVE DE PORT | 035 | TROCOU | | 290652 | SERGIO HENR | 4,91 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 4,91 | 000:20:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261075 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------------|-----|--------|--|--------|-------------|------|-----------|---|
| 17/12/25 | 010 001 | PNEUS | TROCADO PNEUS | 035 | TROCOU | | 290596 | FRANCISCO E | 7,00 | 00:25:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 7,00 | 000:25:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261360 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005455-BENEDITO CARLO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------|--------------------------------|-----|--------|--|--------|-------------|------|-----------|---|
| 23/12/25 | 007 018 | BOTAO DE ABRIR / FEC | TROCADO BOTÃO DE ABRIR E FECHA | 035 | TROCOU | | 290652 | SERGIO HENR | 7,37 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 7,37 | 000:30:00 | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 033
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261438 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:380200-WILLIAM VAZZOL Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | |
| 26/12/25 | 008 | 149 | LATERAL DIREITA | | 039 | CONSERTO | | 380200 WILLIAM VAZ | 27,64 | 01:52:30 | 0 |
| 26/12/25 | 008 | 220 | PARACHOQUE | | 039 | CONSERTO | | 380200 WILLIAM VAZ | 27,64 | 01:52:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 55,28 | 003:45:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90006464 | THINNER 900ML | 1 | 15,700000 | 15,70 |
| 90006490 | FITA CREPE 25MM | 1 | 10,000000 | 10,00 |
| 90006647 | MASSA POLIESTER M3500 1,5 kg | 1 | 65,000000 | 65,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--|-----|--------|--|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261500 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005563-JOAO DE MATTOS Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | | |
| 28/12/25 | 003 | 048 | PARAFUSOS | | 035 | TROCOU | | 005495 ANTONIO JOA | 17,76 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 17,76 | 001:00:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------------|--|-----|------------|--|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261450 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 29/12/25 | 011 | 001 | LAVAGEM COMPLETA | | 169 | 055 LIMPOU | | 380116 JEFFERSON K | 10,37 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 10,37 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--|-----|--------|--|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261596 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | | |
| 01/01/26 | 008 | 018 | RETROVISORES | | 035 | TROCOU | | 290504 FABIO CARDO | 5,60 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 5,60 | 000:20:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--|-----|-------------|--|--------------------|------|----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261522 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado: | | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | |
| 02/01/26 | 001 | 138 | REVISAO | | 101 | 043 REVISAR | | 006335 HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 |
| 02/01/26 | 001 | 001 | OLEO MOTOR | | 104 | 035 TROCOU | | 006335 HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 |
| 02/01/26 | 001 | 002 | FILTRO DIESEL | | 104 | 035 TROCOU | | 006335 HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 034
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | | -----EXTERNO----- | | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|------------------|----------|------------|--|
| Data | Gr. | Cod Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. | |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261522 Linha: - | | | | Km.exec.OS:0 | | | Motorista: - | | | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 02/01/26 | 001 | 003 | FILTRO LUBRIFICANTE TROCADO | 104 | 035 | TROCOU | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 001 | 037 | VAZAMENTO OLEO VERIFICADO | 104 | 036 | VERIFICO | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 001 | 130 | ANEL BUJAO TROCADO | 104 | 035 | TROCOU | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 001 | 137 | FILTRO AR VERIFICADO | 139 | 036 | VERIFICO | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 002 | 041 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 003 | 039 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 004 | 055 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 005 | 043 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 005 | 011 | LUBRIFICACAO EXECUTADO | 139 | 044 | EXECUTOU | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 006 | 030 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 007 | 107 | REVISAO REVISADO | 101 | 043 | REVISAR | 006335 | HERMINIO HU | 7,55 | 00:30:42 | 0 | |
| 02/01/26 | 008 | 135 | REVISAO REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290505 | OSWALDO LIN | 16,18 | 01:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 008 | 042 | PINTURA DAS RODAS PINTO | 124 | 072 | PINTOU | 290429 | GERALDO DIN | 9,83 | 00:30:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 009 | 023 | REVISAO REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290465 | RAFAEL DOS | 12,55 | 01:00:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 020 | REVISAO REVISADO | 101 | 045 | REVISOU | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 003 | BICO/TAMPA VERIFICADO | 124 | 036 | VERIFICO | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 011 | RODIZIO EXECUTADO | 124 | 044 | EXECUTOU | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO AFERIU | 124 | 046 | AFERICA | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 021 | PRETINHO PNEU PINTADO | 124 | 072 | PINTOU | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| 02/01/26 | 010 | 018 | SULCO/PRESSAO AFERIU3 | 139 | 046 | AFERICA | 290730 | MARCOS ROBE | 0,85 | 00:05:00 | 0 | |
| Total =====> | | | | | | | | | 149,32 010:14:59 | | | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 035
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261522 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| 60000046 | OLEO SAE 15W40 CK-4 BRUTUS PERFORMANCE (TAMBOR 200 LITROS) | 16 | 15,342296 | 245,48 |
| 90000716 | CORREIA MOTOR OM-904/926 LA ELETRONICO 8PK1370 | 1 | 41,261538 | 41,26 |
| 90001551 | FILTRO DIESEL OM-904 LA PRINCIPAL | 1 | 37,219872 | 37,22 |
| 90001563 | FILTRO LUBRIFICANTE OM-904/924 | 1 | 23,483779 | 23,48 |
| 90001564 | FILTRO DIESEL RACOR OM-904/924/906/926 | 1 | 77,615323 | 77,62 |
| 90002570 | CRUZETA CARDAN VW 17230 / OF-1418/1519/1721 | 1 | 73,800000 | 73,80 |
| 90003280 | BUCHA MANCAL ALAVANCA CAMBIO OF 1418/OF1722 | 2 | 16,000000 | 32,00 |
| 90003281 | LUVA DISTANCIADORA ALAVANCA CAMBIO OF-1418/OF-1722 | 1 | 7,751064 | 7,75 |
| 90003843 | CAIXA DIRECAO HIDRAULICA OF TODOS (RECONDICIONADA) | 2 | 227,538429 | 455,08 |
| 90008076 | MANGUEIRA CURVA FILTRO AR TURBINA OF-1722 | 1 | 44,123077 | 44,12 |
| 90010635 | CAIXA CAMBIO MB G85/6 924LA (RECONDICIONADA) | 1 | 588,210000 | 588,21 |
| 90012269 | CORREIA AR CONDICIONADO MB L0916 | 1 | 62,350000 | 62,35 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261624 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:000190-JOSE CLAUDEMIR Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------------------------|-----|--------|--------|------------|-------|----------|-----------|
| 02/01/26 | 004 018 | ROLAMENTOS | TROCADO ROLAMENTO CARDAN. | 035 | TROCOU | 290488 | ALECSANDRO | 15,71 | 01:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 15,71 | 001:00:00 |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| 90000716 | CORREIA MOTOR OM-904/926 LA ELETRONICO 8PK1370 | 1 | 41,261538 | 41,26 |
| 90002594 | SUPORTE CARDAN COMPLETO 45MM OF TODOS | 1 | 244,025714 | 244,03 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261718 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-----------------------|-----|----------|--------|-------------|------|----------|-----------|
| 06/01/26 | 010 001 | PNEUS | CALIBRADO PNEUS T.D.I | 058 | CALIBROU | 005495 | ANTONIO JOA | 4,44 | 00:15:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 4,44 | 000:15:00 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261905 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------|--------------------------------|-----|--------|--------|-------------|------|----------|---|
| 10/01/26 | 007 094 | LAMPADA FAROL | TROCADA LAMPADA FAROL LADO DIR | 035 | TROCOU | 290504 | FABIO CARDO | 2,10 | 00:07:30 | 0 |
|----------|---------|---------------|--------------------------------|-----|--------|--------|-------------|------|----------|---|

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 036
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:261905 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 10/01/26 | 008 | 136 | PLACAS | RECOLOCADA PLACA TRASEIRA. | 148 | RECOLOCO | 290504 FABIO CARDO | 2,10 | 00:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 4,20 | 000:15:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|----------------|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90004211 | LAMPADA H4 24V | 1 | 12,590000 | 12,59 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|----------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262208 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:200504-PAULO CESAR PO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 004-SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 19/01/26 | 010 | 001 | PNEUS | CONSERTADO PNEU FURADO TEE. | 039 | CONSERTO | 290730 MARCOS ROBE | 4,95 | 00:29:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 4,95 | 000:29:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90002643 | PINO CIMENTADO FEIXE MOLA DIANTEIRO OF-TODOS | 2 | 14,200000 | 28,40 |
| 90002644 | PINO CENTRO FEIXE MOLA DIANTEIRO OF-TODOS | 1 | 3,177778 | 3,18 |
| 90003695 | MOLA FEIXE DIANTEIRO (M) OF-1417 | 1 | 267,000000 | 267,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------------------------|-----|--------|--------------------|-------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262241 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 20/01/26 | 005 | 050 | MOLA MESTRE | TROCADA MOLA MESTRE DIANTEIRA | 035 | TROCOU | 290596 FRANCISCO E | 23,81 | 01:25:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 23,81 | 001:25:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|-----|----------|--------------------|------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262035 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado: | | | | | | | | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 23/01/26 | 010 | 002 | CALIBRAGEM | CALIBRADO. | 058 | CALIBROU | 380064 PAULO CESAR | 4,93 | 00:40:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 4,93 | 000:40:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90003449 | TAMPA CATRACA FREIO TRASEIRO OF 1722 | 1 | 39,000000 | 39,00 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 037
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | Pecas | NF | Executante(s) | M.Obra | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262035 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:290486-RUAN RAIMUNDO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262754 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA
 23/01/26 008 017 EXTINTOR TROCADO 198 001 TROCAR 290505 OSWALDO LIN 6,72 00:27:00 0
 Total =====> 6,72 000:27:00

----- Pecas Utilizadas -----

| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|----------|---|-------|-----------|-------|
| 90007035 | EXTINTOR PO QUIMICO - P4 ABC - 4 KG (RECARREGADO) | 1 | 44,200000 | 44,20 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262712 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|-------------|---------|----------|--------|------------|------|----------|---|
| 27/01/26 | 001 138 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 008 | TUBOS / MANGUEIRAS | VERIFICADO | 116 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 009 | TAMPA RADIADOR | VERIFICADO | 116 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 013 | COXIM | VERIFICADAO | 116 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 029 | LIQUIDO DE ARREFECIM | TROCADO | 116 035 | TROCOU | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 078 | RADIADOR AGUA/AR | VERIFICADO | 116 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 090 | HELICE | VERIFICADO | 116 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 001 137 | FILTRO AR | VERIFICADO | 139 036 | VERIFICO | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 002 041 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 003 039 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 004 055 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 005 043 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 005 011 | LUBRIFICACAO | EXECUTADO | 139 044 | EXECUTOU | 290521 | DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 038
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|--|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262712 Linha: - | | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 27/01/26 | 006 | 030 REVISAO | REVISADO | 101 043 REVISAR | | | 290521 DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 007 | 107 REVISAO | REVISADO | 101 043 REVISAR | | | 290521 DANILO DOS | 1,09 | 00:06:00 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 135 REVISAO | REVISADO | 101 045 REVISOU | | | 290505 OSWALDO LIN | 3,36 | 00:13:30 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 042 PINTURA DAS RODAS | PINTADO | 124 072 PINTOU | | | 290505 OSWALDO LIN | 3,36 | 00:13:30 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 127 ROLETA | REVISADO/LUBRIFICADO | 125 182 REVISAR/ | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 129 CHICOTE | VERIFICADO | 125 036 VERIFICO | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 078 ELEVADOR | LAVADO/REVISADO/LUBRIFICADO | 171 185 LAVAR/RE | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 129 CHICOTE | LAVADO/REVISADO/LUBRIFICADO | 171 161 VERIFICA | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 130 MOTOR ELETRICO | LAVADO/REVISADO/LUBRIFICADO | 171 169 VERIFICA | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 131 CONTROLE | LAVADO/REVISADO/LUBRIFICADO | 171 169 VERIFICA | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 008 | 132 BOMBA OLEO/TUBULACAO | LAVADO/REVISADO/LUBRIFICADO | 171 025 VERIFICA | | | 380208 RICARDO APA | 1,12 | 00:04:17 | 0 |
| 27/01/26 | 009 | 023 REVISAO | REVISADO | 101 045 REVISOU | | | 290465 RAFAEL DOS | 14,65 | 01:10:00 | 0 |
| 27/01/26 | 010 | 020 REVISAO | REVISADO | 101 045 REVISOU | | | 380064 PAULO CESAR | 1,85 | 00:15:00 | 0 |
| 27/01/26 | 010 | 018 SULCO/PRESSAO | AFERIU | 139 046 AFERICAO | | | 380064 PAULO CESAR | 1,85 | 00:15:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 49,28 | 004:07:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90000698 | JUNTA TAMPA VALVULA OM 904 / 924 LA - OF 1417 | 1 | 70,300000 | 70,30 |
| 90001561 | FILTRO AR OF-1721/OF 1722 | 1 | 98,040000 | 98,04 |
| 90002674 | ANEL VEDACAO PINO SAPATA FREIO AR - MB | 8 | 0,290870 | 2,33 |
| 90002682 | TAMBOR FREIO TRASEIRO OF TODOS 1721 / 0500 | 1 | 613,000000 | 613,00 |
| 90002738 | MOLA SAPATA FREIO AR - OF TODOS - MB | 4 | 6,589924 | 26,36 |
| 90002840 | CAPA PEDAL FREIO/FRICCAO OF-TODOS - MB | 2 | 4,300000 | 8,60 |
| 90003810 | LONA FREIO TRASEIRO OF-1620/21 - STD-L-227-NA | 8 | 24,872500 | 198,98 |
| 90003911 | DIAFRAGMA CUICA TRASEIRO 16 | 1 | 13,410000 | 13,41 |
| 90006490 | FITA CREPE 25MM | 1 | 10,000000 | 10,00 |
| 90012573 | TAMBOR FREIO TRASEIRO OF-1721/1722/1519 (RETIFICADO) | 1 | 95,000000 | 95,00 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 039
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln | Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|
|------|---------|-----------|-------------|-----|---------------|--------|----------|---------------|--------|-------|------------|

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262712 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|--|-------|------------|--------|
| 90014881 | ENCOSTO DE CABEÇA DO BANCO DE PASSAGEIRO CINZA TORINO MARCOP | 1 | 245,890000 | 245,89 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:262834 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------|----------|---------|--------|--|--------|-------------|-------|-----------|---|
| 27/01/26 | 011 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO. | 169 178 | LIMPAR | | 290448 | MARCOS MART | 11,05 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 11,05 | 001:30:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:263159 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:005455-BENEDITO CARLO Baixado:
 Origem da O.S.: 004-SOCORRO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|-------------------------|-----|--------|--|--------|------------|------|-----------|---|
| 02/02/26 | 008 018 | RETROVISORES | TROCADO RETROVISOR L/E. | 035 | TROCOU | | 290488 | ALECSANDRO | 5,24 | 00:20:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 5,24 | 000:20:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|---|-------|-----------|-------|
| 90005215 | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO PEQUENO LENTE INTERICA | 2 | 19,070345 | 38,14 |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:263792 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista:290438-RONEI ANDERSON Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------------------------------|-----|----------|--|--------|-------------|------|-----------|---|
| 14/02/26 | 005 052 | SUPORTE MOLEJO | REAPERTADO SUPORTE MOLEJO DIAN | 049 | REAPERTO | | 290724 | ARTHUR FERR | 1,84 | 00:07:30 | 0 |
| 14/02/26 | 007 110 | LAMPADAS | TROCADA LAMPADA. | 035 | TROCOU | | 290724 | ARTHUR FERR | 1,84 | 00:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 3,68 | 000:15:00 | |

Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:263995 Linha:Z1000 -MARINGA STL Km.exec.OS:0 Motorista:005455-BENEDITO CARLO Baixado:
 Origem da O.S.: 005-CORRETIVA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------------------|-----|----------|--|--------|-------------|------|-----------|---|
| 19/02/26 | 004 050 | FREIO MOTOR | VERIFICADO NADA CONSTA. | 036 | VERIFICO | | 290596 | FRANCISCO E | 8,40 | 00:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | | 8,40 | 000:30:00 | |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 040
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | |
|--|---------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:264023 Linha: - | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | | | Baixado: | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | |
| 20/02/26 | 001 138 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 001 137 | FILTRO AR | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 002 | VERIFICA | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 002 041 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 003 039 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 004 055 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 005 043 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 005 011 | LUBRIFICACAO | VERIFICADO/EXECUTADO | 139 029 | EXECUTAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 006 030 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 380219 LIONEL ANGE | 4,49 00:21:15 | 0 |
| 20/02/26 | 007 107 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | | 290452 ROBERT LEAN | 53,95 03:00:00 | 0 |
| 20/02/26 | 008 135 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | | 290505 OSWALDO LIN | 81,38 05:27:00 | 0 |
| 20/02/26 | 009 023 | REVISAO | REVISADO | 101 045 | REVISOU | | 380090 NEREIDE APA | 10,55 01:05:00 | 0 |
| 20/02/26 | 010 020 | REVISAO | REVISADO | 101 043 | REVISAR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,57 00:07:30 | 0 |
| 20/02/26 | 010 018 | SULCO/PRESSAO | REVISADO | 139 104 | MEDIR | | 290445 CARLOS ALBE | 1,57 00:07:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 184,94 012:37:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | | | |
|------------------------------|--|-------|-----------|-------|
| Codigo | Descricao | Qtde. | Vlr.unit | Total |
| 90003520 | BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 1721/1417 | 4 | 13,850000 | 55,40 |
| 90005221 | LANTERNA VIGIA DIANTEIRA APACHE S-22 TRANSPARENTE/CAIO FOZ 2 | 1 | 3,018528 | 3,02 |
| 90005800 | PALHETA LIMPADOR 31" MARCOPOLO IDEALE 770 | 1 | 23,844444 | 23,84 |
| 90010740 | CAPA ALAVANCA JANELA EMERGENCIA L.E. MARCOPOLO TORINO 2011 | 1 | 4,250000 | 4,25 |
| 90011966 | LANTERNA LATERAL LED MENOR MARCOPOLO G7 | 1 | 5,000000 | 5,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------|---------|--------------|--|--------------------|---------------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:264077 Linha: - | | | Km.exec.OS:0 | | Motorista: - | | | Baixado: | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | |
| 20/02/26 | 007 001 | BATERIA/TERMINAL/CAB EXAMINADO TROCADO | | 255 003 | EXAMINAR | | 380219 LIONEL ANGE | 8,98 00:42:30 | 0 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 041
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| -----SERVICOS----- | | | -----EXTERNO----- | | -----INTERNO----- | | | | | |
|---|---------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|-----------|------------|
| Data | Gr. Cod | Descricao | Complemento | Pln Tipo Operacao | M.Obra | Pecas NF | Executante(s) | M.Obra | Horas | Km.Percor. |
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:264077 | | | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 20/02/26 | 007 003 | MOTOR PARTIDA | EXAMINADO TROCADO | 255 001 | TROCAR | | 380219 LIONEL ANGE | 8,98 | 00:42:30 | 0 |
| 20/02/26 | 007 061 | CHICOTE | EXAMINADO TROCADO | 255 161 | VERIFICA | | 380219 LIONEL ANGE | 8,98 | 00:42:30 | 0 |
| 20/02/26 | 007 101 | CREMALHEIRA | EXAMINADO TROCADO | 255 003 | EXAMINAR | | 380219 LIONEL ANGE | 8,98 | 00:42:30 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 35,92 | 002:50:00 | |

| ----- Pecas Utilizadas ----- | | Qtde. | Vlr.unit | Total |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| Codigo | Descricao | | | |
| 90004974 | MOTOR PARTIDA DELCO REMY 29 MT - 24 V MB (RECONDICIONADO) | 1 | 335,761000 | 335,76 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|----------|---------|--------------|------------|--------------------|----------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:264363 | | | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista: | - | Baixado: | | |
| Origem da O.S.: 006-PREVENTIVA | | | | | | | | | | |
| 27/02/26 | 011 001 | LAVAGEM COMPLETA | LIMPADO. | 169 178 | LIMPAR | | 380207 RAUAN BATIS | 11,05 | 01:30:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 11,05 | 001:30:00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--------------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|---|
| Emp/Fil:001/001 Veic:0010357/PBM 5H01 OS:264561 | | | Linha: | - | Km.exec.OS:0 | Motorista:003672-ETELVINO AMANC | Baixado: | | | |
| Origem da O.S.: 005-CORRETIVA | | | | | | | | | | |
| 03/03/26 | 008 078 | ELEVADOR | ARRUMADO ELEVADOR. | 038 | ARRUMOU | | 290435 GABRIEL DE | 125,68 | 08:00:00 | 0 |
| Total =====> | | | | | | | | 125,68 | 008:00:00 | |

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Total geral O.S | : | 101 |
| Total geral servicos | : | 418 |
| Total geral m.obra ext. | : | 0,00 |
| Total geral m.obra int. | : | 4.449,12 |
| Total geral pecas | : | 28.996,07 |
| Total geral | : | 33.445,19 |

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 042
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| Gr.serv. | Servico | Tp.oper. | Qtde.exec. | Media Km | Total Km | Qtde.OS | Qtde.horas | Valor total |
|----------|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------|---------|------------|-------------|
| 001 | 001 - OLEO MOTOR | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:43:50 | 20,95 |
| 001 | 001 - OLEO MOTOR | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:42 | 7,55 |
| 001 | 002 - FILTRO DIESEL | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:43:50 | 20,95 |
| 001 | 002 - FILTRO DIESEL | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:42 | 7,55 |
| 001 | 003 - FILTRO LUBRIFICANTE | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:43:50 | 20,95 |
| 001 | 003 - FILTRO LUBRIFICANTE | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:42 | 7,55 |
| 001 | 008 - TUBOS / MANGUEIRAS | VERIFICAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 008 - TUBOS / MANGUEIRAS | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 009 - TAMPA RADIADOR | VERIFICAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 009 - TAMPA RADIADOR | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 013 - COXIM | VERIFICAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 013 - COXIM | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 014 - RADIADOR | REAPERTO | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,91 |
| 001 | 019 - COMPRESSOR AR | VERIFICAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:05:00 | 8,01 |
| 001 | 029 - LIQUIDO DE ARREFECIMENTO | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 029 - LIQUIDO DE ARREFECIMENTO | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 037 - VAZAMENTO OLEO | VERIFICAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:43:50 | 20,95 |
| 001 | 037 - VAZAMENTO OLEO | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:42 | 7,55 |
| 001 | 064 - NIVEL OPACIDADE | AFERIR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:22:27 | 5,13 |
| 001 | 065 - COMBUSTIVEL | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 14,74 |
| 001 | 078 - RADIADOR AGUA/AR | VERIFICAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 078 - RADIADOR AGUA/AR | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 090 - HELICE | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:06:00 | 1,09 |
| 001 | 090 - HELICE | VERIFICAR FUNCIO | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:14:07 | 3,08 |
| 001 | 110 - MOTOR | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:35:00 | 9,80 |
| 001 | 117 - VALVULA SECADORA | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:05:00 | 8,01 |
| 001 | 130 - ANEL BUJAO | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:43:50 | 20,95 |
| 001 | 130 - ANEL BUJAO | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:42 | 7,55 |
| 001 | 132 - ENCANAMENTO | LIMPAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:05:00 | 8,01 |
| 001 | 133 - RESERVATORIO AR | DRENAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:05:00 | 8,01 |
| 001 | 134 - ADMISSAO AR | VERIFICAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:22:27 | 5,13 |
| 001 | 135 - FILTRO/TURBO | VERIFICAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:22:27 | 5,13 |
| 001 | 137 - FILTRO AR | VERIFICAR | 012 | 0,000 | 0,000 | 012 | 013:02:57 | 174,55 |
| 001 | 137 - FILTRO AR | VERIFICOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:36:42 | 8,64 |
| 001 | 138 - REVISAO | REVISAR | 013 | 0,000 | 0,000 | 013 | 008:13:55 | 98,34 |
| 001 | 138 - REVISAO | REVISOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:18:45 | 3,21 |
| 001 | 154 - ABRACADEIRA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:40:00 | 4,65 |
| 001 | 180 - AGUA RADIADOR | LIMPOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 12,68 |
| 001 | 195 - FILTRO APU | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:05:00 | 8,01 |
| 002 | 016 - ALAVANCA | REAPERTO | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 003:07:30 | 43,46 |
| 002 | 030 - RETENTOR | TROCAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:32:30 | 7,98 |
| 002 | 037 - ROLAMENTO | EXAMINAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:32:30 | 7,98 |
| 002 | 038 - JUNTA TAMPA/TRAVA ARANHA | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:17:30 | 4,30 |
| 002 | 039 - TAMBOR/LONA | EXAMINAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:32:30 | 7,98 |
| 002 | 040 - ARRUELA TRAVA/JUNTA TAMPA | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:15:00 | 3,69 |
| 002 | 041 - REVISAO | REVISAR | 014 | 0,000 | 0,000 | 014 | 008:32:40 | 101,56 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 043
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

| Gr.serv. | Servico | Tp.oper. | Qtde.exec. | Media Km | Total Km | Qtde.OS | Qtde.horas | Valor total |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|---------|------------|-------------|
| 003 | 001 - PLATO / DISCO | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 003 - CILINDROS/SERVO/SHIFT/ATUADOR | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 003 - CILINDROS/SERVO/SHIFT/ATUADOR | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 004:00:00 | 67,86 |
| 003 | 004 - SERVO DE EMBREAGEM | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:52:30 | 6,04 |
| 003 | 005 - FLUIDO EMBREAGEM | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 005 - FLUIDO EMBREAGEM | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:52:30 | 6,04 |
| 003 | 008 - ROLAMENTO/MECANISMO ACIONAMENTO | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 030 - KIT EMBREAGEM | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:30:00 | 39,63 |
| 003 | 030 - KIT EMBREAGEM | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 003:07:30 | 43,46 |
| 003 | 032 - VOLANTE | USINAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 035 - EMBREAGEM | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 007:00:00 | 103,19 |
| 003 | 038 - MOLA PEDAL | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:10:00 | 2,64 |
| 003 | 039 - REVISAO | REVISAR | 014 | 0,000 | 0,000 | 014 | 008:32:40 | 101,56 |
| 003 | 045 - RETENTOR/ROLAMENTO PTA PILOTO | TROCAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:47:30 | 41,58 |
| 003 | 048 - PARAFUSOS | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 17,76 |
| 004 | 018 - ROLAMENTOS | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 15,71 |
| 004 | 050 - FREIO MOTOR | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:00 | 8,40 |
| 004 | 055 - REVISAO | REVISAR | 014 | 0,000 | 0,000 | 014 | 008:32:40 | 101,56 |
| 004 | 078 - LONA/TAMBOR/CATRACA DIANTEIRA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 007:05:00 | 104,42 |
| 005 | 011 - LUBRIFICACAO | EXECUTAR | 012 | 0,000 | 0,000 | 012 | 013:02:57 | 174,55 |
| 005 | 011 - LUBRIFICACAO | EXECUTOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:36:42 | 8,64 |
| 005 | 043 - REVISAO | REVISAR | 014 | 0,000 | 0,000 | 014 | 008:32:40 | 101,56 |
| 005 | 050 - MOLA MESTRE | TROCOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 014:55:00 | 165,56 |
| 005 | 052 - SUPORTE MOLEJO | REAPERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:07:30 | 1,84 |
| 005 | 059 - BUCHAS DE BANDEIJA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:12:30 | 3,31 |
| 006 | 030 - REVISAO | REVISAR | 014 | 0,000 | 0,000 | 014 | 008:32:40 | 101,56 |
| 007 | 001 - BATERIA/TERMINAL/CABO | EXAMINAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 001:05:00 | 14,83 |
| 007 | 001 - BATERIA/TERMINAL/CABO | EXAMINOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,63 |
| 007 | 001 - BATERIA/TERMINAL/CABO | CARREGOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:50:00 | 13,21 |
| 007 | 003 - MOTOR PARTIDA | TROCAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 001:05:00 | 14,83 |
| 007 | 009 - LIMPADOR PARABRISA | REAPERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 5,28 |
| 007 | 018 - BOTAO DE ABRIR / FECHAR PORTA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:00 | 7,37 |
| 007 | 019 - CHAVE SETA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 16,80 |
| 007 | 053 - LUZ DE SETA | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,64 |
| 007 | 061 - CHICOTE | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:10:00 | 2,75 |
| 007 | 061 - CHICOTE | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,63 |
| 007 | 061 - CHICOTE | REPAROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 16,97 |
| 007 | 061 - CHICOTE | REPAROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:20:00 | 41,96 |
| 007 | 061 - CHICOTE | REPAROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:50:00 | 14,00 |
| 007 | 061 - CHICOTE | REPAROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 16,80 |
| 007 | 061 - CHICOTE | REPAROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:00:00 | 16,80 |
| 007 | 061 - CHICOTE | VERIFICAR FIXACA | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 001:05:00 | 14,83 |
| 007 | 069 - BRACO LIMPADOR | APERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:00 | 8,99 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 044
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

| Gr.serv. | Servico | Tp.oper. | Qtde.exec. | Media Km | Total Km | Qtde.OS | Qtde.horas | Valor total |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------|----------|----------|---------|------------|-------------|
| 007 | 079 - LANTERNAS | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:10:00 | 2,75 |
| 007 | 087 - VALIDADOR | CONFIGUROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 5,28 |
| 007 | 094 - LAMPADA FAROL | TROCOU | 004 | 0,000 | 0,000 | 004 | 001:27:30 | 24,02 |
| 007 | 099 - CATRACA | COLOCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:10:00 | 18,50 |
| 007 | 101 - CREMALHEIRA | EXAMINAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 001:05:00 | 14,83 |
| 007 | 102 - ALTERNADOR | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:00:00 | 27,81 |
| 007 | 102 - ALTERNADOR | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,63 |
| 007 | 103 - CORREIAS | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,63 |
| 007 | 107 - REVISAO | REVISAR | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 000:56:42 | 14,15 |
| 007 | 107 - REVISAO | REVISOU | 011 | 0,000 | 0,000 | 011 | 019:15:00 | 308,48 |
| 007 | 110 - LAMPADAS | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:07:30 | 1,84 |
| 007 | 156 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:50:00 | 30,81 |
| 008 | 017 - EXTINTOR | TROCAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:27:00 | 6,72 |
| 008 | 018 - RETROVISORES | TROCOU | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:10:00 | 18,77 |
| 008 | 018 - RETROVISORES | REAPERTOU | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 001:10:00 | 19,13 |
| 008 | 025 - BANCO MOTORISTA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:50:00 | 10,56 |
| 008 | 025 - BANCO MOTORISTA | ARRUMOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:00:00 | 29,48 |
| 008 | 025 - BANCO MOTORISTA | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 004:10:00 | 66,06 |
| 008 | 026 - QUEBRA SOL | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:00 | 7,93 |
| 008 | 031 - BALAUSTRÉ | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 007:30:00 | 147,46 |
| 008 | 035 - ELEVADOR | TROCOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:50:00 | 13,52 |
| 008 | 042 - PINTURA DAS RODAS | PINTOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:43:30 | 13,19 |
| 008 | 042 - PINTURA DAS RODAS | PINTAR | 004 | 0,000 | 0,000 | 004 | 002:15:50 | 33,83 |
| 008 | 065 - CHAVE PORTA | LUBRIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:12:30 | 3,31 |
| 008 | 073 - PORTA TRASEIRA | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:30:00 | 7,93 |
| 008 | 078 - ELEVADOR | ARRUMOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 008:00:00 | 125,68 |
| 008 | 078 - ELEVADOR | LAVAR/REVISAR/LU | 005 | 0,000 | 0,000 | 005 | 000:59:11 | 11,04 |
| 008 | 114 - ESPELHO DO RETROVISOR | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 5,28 |
| 008 | 127 - ROLETA | REVISAR/LUBRIFIC | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 000:41:47 | 10,80 |
| 008 | 128 - SOLENOIDE/IMA | TROCAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:37:30 | 9,68 |
| 008 | 129 - CHICOTE | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:04:17 | 1,12 |
| 008 | 129 - CHICOTE | VERIFICAR FIXACA | 007 | 0,000 | 0,000 | 006 | 001:36:41 | 20,71 |
| 008 | 130 - MOTOR ELETRICO | VERIFICAR FUNCIO | 005 | 0,000 | 0,000 | 005 | 000:59:11 | 11,04 |
| 008 | 131 - CONTROLE | VERIFICAR FUNCIO | 005 | 0,000 | 0,000 | 005 | 000:59:11 | 11,04 |
| 008 | 132 - BOMBA OLEO/TUBULACAO | VERIFICAR FUNCIO | 005 | 0,000 | 0,000 | 005 | 000:59:11 | 11,04 |
| 008 | 135 - REVISAO | REVISAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 5,51 |
| 008 | 135 - REVISAO | REVISOU | 013 | 0,000 | 0,000 | 013 | 022:07:10 | 323,89 |
| 008 | 136 - PLACAS | RECOLOCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:07:30 | 2,10 |
| 008 | 145 - VIDRO LATERAL | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:40:00 | 8,45 |
| 008 | 149 - LATERAL DIREITA | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:52:30 | 27,64 |
| 008 | 167 - BRACO RETROVISOR | TROCOU | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 003:10:00 | 46,26 |
| 008 | 167 - BRACO RETROVISOR | APERTO | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:10:00 | 2,96 |
| 008 | 169 - BOTAO DA PORTA | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 4,91 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 045
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

| Gr.serv. | Servico | Tp.oper. | Qtde.exec. | Media Km | Total Km | Qtde.OS | Qtde.horas | Valor total |
|----------|------------------------|-----------|------------|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 008 | 218 - SENSOR | TROCAR | 002 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:37:30 | 9,68 |
| 008 | 220 - PARACHOQUE | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:52:30 | 27,64 |
| 009 | 023 - REVISAO | REVISAR | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:20:00 | 5,51 |
| 009 | 023 - REVISAO | REVISOU | 013 | 0,000 | 0,000 | 013 | 017:05:00 | 206,89 |
| 010 | 001 - PNEUS | TROCOU | 004 | 0,000 | 0,000 | 004 | 004:35:00 | 48,05 |
| 010 | 001 - PNEUS | TROCOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:00:00 | 29,48 |
| 010 | 001 - PNEUS | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:15:00 | 2,42 |
| 010 | 001 - PNEUS | CONSERTOU | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 002:49:00 | 28,56 |
| 010 | 001 - PNEUS | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 001:34:00 | 16,05 |
| 010 | 001 - PNEUS | CALIBROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:15:00 | 4,44 |
| 010 | 002 - CALIBRAGEM | CALIBROU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:40:00 | 4,93 |
| 010 | 003 - BICO/TAMPA | VERIFICAR | 005 | 0,000 | 0,000 | 004 | 000:20:50 | 3,80 |
| 010 | 003 - BICO/TAMPA | VERIFICOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:05:00 | 0,85 |
| 010 | 011 - RODIZIO | EXECUTAR | 005 | 0,000 | 0,000 | 004 | 000:20:50 | 3,80 |
| 010 | 011 - RODIZIO | EXECUTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:05:00 | 0,85 |
| 010 | 018 - SULCO/PRESSAO | AFERICAO | 003 | 0,000 | 0,000 | 002 | 000:25:00 | 3,56 |
| 010 | 018 - SULCO/PRESSAO | MEDIR | 017 | 0,000 | 0,000 | 012 | 002:24:10 | 25,61 |
| 010 | 018 - SULCO/PRESSAO | MEDIU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:05:00 | 0,99 |
| 010 | 020 - REVISAO | REVISAR | 012 | 0,000 | 0,000 | 011 | 002:00:50 | 21,93 |
| 010 | 020 - REVISAO | REVISOU | 003 | 0,000 | 0,000 | 003 | 000:27:30 | 3,57 |
| 010 | 021 - PRETINHO PNEU | PINTAR | 005 | 0,000 | 0,000 | 004 | 000:20:50 | 3,80 |
| 010 | 021 - PRETINHO PNEU | PINTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 000:05:00 | 0,85 |
| 010 | 022 - PNEU FURADO | CONSERTOU | 001 | 0,000 | 0,000 | 001 | 002:21:00 | 24,08 |
| 011 | 001 - LAVAGEM COMPLETA | LIMPOU | 008 | 0,000 | 0,000 | 008 | 011:05:00 | 78,66 |
| 011 | 001 - LAVAGEM COMPLETA | LIMPAR | 004 | 0,000 | 0,000 | 004 | 006:00:00 | 42,82 |
| | | | | | | | Total: 334:39:59 | 4.449,12 |

RESUMO DOS GRUPOS

| GRUPO DE SERVICOS | TOT.EXECUCOES | % |
|---------------------------|---------------|-------|
| 001 - MOTOR | 76 | 18,18 |
| 002 - TRANSMISSAO | 23 | 5,50 |
| 003 - EMBREAGEM | 40 | 9,57 |
| 004 - FREIO | 17 | 4,07 |
| 005 - SUSPENSÃO | 32 | 7,66 |
| 006 - DIRECAO | 14 | 3,35 |
| 007 - ELETRICA | 48 | 11,48 |
| 008 - FUNILARIA / PINTURA | 81 | 19,38 |
| 009 - TAPECARIA | 14 | 3,35 |
| 010 - BORRACHARIA | 61 | 14,59 |

MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO PARATY LTDA
 Filial : 001-VIACAO PARATY LTDA

Pagina: 046
 Emissao: 09/03/2026 14:44:00

Empresas : 001 a 999 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/03/2025 a 31/03/2026
 Prefixo: 0010357 a 0010357 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a zzzzzzzzzz
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por data Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

| GRUPO DE SERVICIO | TOT.EXECUCOES | % |
|-------------------|---------------|------|
| 011 - LIMPEZA | 12 | 2,87 |

| GRUPO DE DEFEITO | TOT.SOLICIT. | % |
|---------------------------|--------------|-------|
| 001 - MOTOR | 5 | 6,41 |
| 002 - TRANSMISSAO | 1 | 1,28 |
| 003 - EMBREAGEM | 5 | 6,41 |
| 004 - FREIO | 3 | 3,85 |
| 005 - SUSPENSAO | 4 | 5,13 |
| 007 - ELETRICA | 22 | 28,21 |
| 008 - FUNILARIA / PINTURA | 25 | 32,05 |
| 010 - BORRACHARIA | 13 | 16,67 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Total de O.S | : | 101 |
| Total de servicos | : | 418 |