

Proc. Administrativo 21- 48.600/2026

De: ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/08/2026 às 18:23:54

Setores envolvidos:

SMS, SOSP, CGAB, SMS-SSAB, SOSP-SSOP, CGAB-AECG, SMS-SSAB-DESF, SOSP-SSOP-DFO, CGAB-UACG, SOSP-UTA, SMS-SSAB-DESF-USFAMA-III-ESFAMA-III

Requerimento nº 1442/2026 - Delmiran

Prezados,

Encaminhamos, para conhecimento e providências, a resposta referente à vistoria realizada na estrutura de madeira do telhado da área lateral da **USF Assentamento Monte Alegre**.

No documento, informamos sobre a avaliação realizada, esclarecendo que não foi constatado comprometimento estrutural, bem como a programação para substituição dos elementos que apresentam deformações, por questões de conservação e estética.

A manutenção está programada para o período de **05/10/2026 a 23/10/2026**, conforme disponibilidade do prestador responsável.

Atenciosamente,
ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA

Anexos:

054_2026_OS_066_ASSENTAMENTO_MONTE_ALEGRE_RESPOSTA.pdf

**OFÍCIO 054/2026 – OS 066 – USF MONTE
ALEGRE**

Araraquara, 24 de agosto de 2026.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

A **ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.130.952/0001-13**, sediada na Av. Professor Augusto Cezar, nº 1203, Centro, Araraquara/SP, doravante designada **CONTRATADA**, responsável pela **EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE**, conforme estabelecido no **Contrato Administrativo nº 054/2024**, vem, por meio deste, apresentar os devidos esclarecimentos quanto à estrutura de madeira do telhado da área lateral da unidade.

Em atendimento às solicitações apresentadas, foi realizada **vistoria e avaliação da estrutura de madeira do telhado da área lateral**, com o objetivo de verificar as condições dos elementos que apresentaram deformações e alterações aparentes.

Após a avaliação realizada, constatou-se que as condições identificadas **não comprometem a estabilidade ou a segurança estrutural da cobertura**, não sendo necessária, sob o ponto de vista estrutural, a substituição dos elementos atualmente instalados.

Entretanto, considerando o **aspecto estético, o acabamento e a adequada conservação da edificação**, a CONTRATADA decidiu realizar a substituição dos elementos de madeira que apresentam deformações ou danos aparentes, visando proporcionar um melhor resultado visual e um acabamento adequado ao telhado.

Para viabilizar a execução dos serviços, a CONTRATADA entrou em contato com o profissional responsável pelos serviços de cobertura, tendo sido obtida a programação para realização da manutenção no período de **05/10/2026 a 23/10/2026**. Ressaltamos que este corresponde ao período mais próximo disponibilizado pelo prestador, considerando sua programação e disponibilidade para atendimento.

A intervenção programada possui caráter de **manutenção e melhoria estética**, não sendo motivada por risco estrutural iminente. A substituição dos elementos será realizada como medida de conservação e melhoria do acabamento da estrutura de madeira do telhado da área lateral.

A CONTRATADA permanecerá acompanhando a execução dos serviços junto ao prestador, adotando as providências necessárias para que a manutenção seja realizada dentro do período programado.

Ao término dos serviços, será realizada nova verificação no local, a fim de conferir a execução da manutenção e as condições finais da cobertura.

(16) 3461-7166 | (16) 3010-5036
comercial@orconengenharia.com.br
Av. Professos Augusto Cezar, 1203 - Centro
14.801-240 - Araraquara - São Paulo

Diante do exposto, informamos que a CONTRATADA já tomou as providências necessárias para o atendimento da solicitação, encontrando-se a manutenção devidamente programada para o período informado.

Atenciosamente,

ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA
CNPJ: 26.130.952/0001-13



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 411A-98C3-AE5A-6448

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA (CNPJ 26.130.952/0001-13) em 24/08/2026 18:24:20
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/411A-98C3-AE5A-6448>