



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1207/2020

Em 26 de agosto de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1732/2020**, de autoria do Vereador **ROGER MENDES**, encaminhamos as inclusas cópias das informações prestadas pelo Senhor Gerente de Drenagem da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GERÊNCIA DE DRENAGEM
Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901
gdrenagem@araraquara.sp.gov.br/

Guichê nº.: 028.892/2020

Processo nº.: 000.003/2020

Nome: C.M.A. – IND. Nº. 01732/2020

Fl. Nº.:

03

110

A Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Os serviços de recuperação no local onde está afundando entre os Condomínios Acácias I e II foram realizados os serviços de recuperação das canalizações e caixa de passagem, as quais não estavam devidamente rejuntadas e com rachaduras.

Conforme vistoria do nosso encarregado existem outros pontos que futuramente poderão ter o mesmo tipo de problema só que para efetuar os serviços hoje teremos que abrir toda a extensão da rede, o que não convém no momento, pois demandaria contratação de empresa para refazer todos os serviços, visto que não temos equipe permanente com todos os equipamentos necessários.




Foto 1 – Situação encontrada na data de execução do serviço




Foto 2 – Situação após a execução do serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GERÊNCIA DE DRENAGEM
Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901
gdrenagem@araraquara.sp.gov.br/

Guichê nº.: 028.892/2020
Processo nº.: 000.003/2020
Nome: C.M.A. – IND. Nº. 01732/2020

Fl. Nº.:

04
15



Foto 3 – Situação após a execução do serviço




Foto 4 – Situação após a execução do serviço

Sugiro encaminhar resposta ao vereador Roger Mendes.

Gerência de Drenagem

Eng. Marcos R. Oliveira

CREA 5061118088 - Matrícula 16891-2

04/08/2020