



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 3041/2022

Em 10 de novembro de 2022

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 9968/2022 de **22/11/2022 12:29**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4711/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação n.º 4711/2022**, de autoria do Vereador **GUILHERME BIANCO**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal: 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 31 de outubro de 2022
Ofício 072/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente



Identificação.: Proc. PMA 70035/2022 de 10/10/2022.

Ref.: Indicação Nº 4711 de 06/10/2022 – “Indica a necessidade de verificação de vazamento na Av. Jorge Miguel Saba, altura do nº 408 – Parque Residencial Iguatemi”.

Requerente: Vereador Guilherme Bianco.

Em atenção ao solicitado pelo Exmo. Senhor Vereador Guilherme Bianco, informamos que o conserto do vazamento de água, objeto da indicação supracitada, foi realizado pelas equipes de manutenção de redes de água deste DAAE no dia 10/10/2022 conforme OS 1614646 cuja cópia segue anexa ao processo.

Informamos ainda, que também fora realizado o conserto do pavimento asfáltico conforme OS 1615150 cuja cópia e fotografias do serviço seguem em anexo.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,

Eng. Fernando H. Lourencetti
Diretoria Operacional



PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1
31/10/2022
14.08.15

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 100515327

Situação da OS: ENCERRADA

Número da OS: 1614646

Data da geração: 08/10/2022

Tipo do serviço: 36 - VAZAMENTO RUA

Data da última emissão:

Unidade de geração da OS: 10700 - GERENCIA DE REDES

Usuário de geração da OS: 22433 - VINICIUS VITORINO

Matrícula Cliente: 202084

Nome Cliente: LUCIANA REGINA DA SILVA

RG Cliente: 241869213 SSP/SP

CPF Cliente: 116.698.328-56

Matrícula Imóvel: 646458

Endereço Imóvel: AVENIDA JORGE MIGUEL SABA - 0408 - - PQ RES IGUATEMI ARARAQUARA SP 14800-000

Observação

MARSILLI.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 10/10/2022

Hora do encerramento: 19:33

Parecer do encerramento


Serviço Executado: 366, Equipe: RUA - EQ E 02, Componentes: EQ E DUPLA 02. ramal de pad preto rachado Carlos figueiredo e Carlos Nascimento

Consultar Foto da OS




Ordem de Serviço: 1614646

Tipo de Serviço: VAZAMENTO RUA



INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,144146499999980
Coordenada Y: -21,838239600000014
Data da Foto: 10/10/2022 18:27:15

Coordenada X: -48,144145000000017
Coordenada Y: -21,838245400000017
Data da Foto: 10/10/2022 18:28:12



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,144145000000017
Coordenada Y: -21,838245400000017
Data da Foto: 10/10/2022 18:39:32

Coordenada X: -48,144161599999968
Coordenada Y: -21,838240100000002
Data da Foto: 10/10/2022 19:06:36



FIM_SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,144161599999968

Coordenada X: -48,144161599999968



PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1
31/10/2022
08.44.48

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 100515327

Situação da OS: ENCERRADA

Número da OS: 1615150

Data da geração: 11/10/2022

Tipo do serviço: 22 - CONSERTO DE ASFALTO

Data da última emissão:

Unidade de geração da OS: 10701 - MANUTENCAO REDES DE

Usuário de geração da OS: 22429 - VICTOR FELIPE

Matrícula Cliente: 202084

Nome Cliente: LUCIANA REGINA DA SILVA

RG Cliente: 241869213 SSP/SP

CPF Cliente: 116.698.328-56

Matrícula Imóvel: 646458

Endereço Imóvel: AVENIDA JORGE MIGUEL SABA - 0408 - - PQ RES IGUATEMI ARARAQUARA SP 14800-000

Observação

Metragem: 2,30 X 2,00

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 28/10/2022

Hora do encerramento: 11:04

Parecer do encerramento

Serviço Executado: 221, Equipe: PAV ASF 03 CINZA, Componentes: PAV ASF 03 CINZA. emp.imp.cboq 2,20*2,20 João Marcos Rodrigo fiscal Sergio



Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 1615150
Tipo de Serviço: CONserto DE ASFALTO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,144163499999977
Coordenada Y: -21,838255700000013
Data da Foto: 27/10/2022 13:09:54




INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,144166599999984
Coordenada Y: -21,838253300000016
Data da Foto: 27/10/2022 13:10:48



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,144166599999984
Coordenada Y: -21,838253300000016
Data da Foto: 27/10/2022 13:12:32



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,144166599999984
Coordenada Y: -21,838253300000016
Data da Foto: 27/10/2022 13:15:11



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,144166599999984
Coordenada Y: -21,838253300000016
Data da Foto: 27/10/2022 13:27:07



INICIO SERVICIO

DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,144166599999984
Coordenada Y: -21,838253300000016
Data da Foto: 27/10/2022 13:27:25



INICIO SERVICIO



Coordenada X: -48,144207999999990
Coordenada Y: -21,838238900000003
Data da Foto: 28/10/2022 10:50:49



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,144219399999972
Coordenada Y: -21,838247100000002
Data da Foto: 28/10/2022 10:54:26



FIM_SERVICIO

Coordenada X: -48,144219399999972
Coordenada Y: -21,838247100000002
Data da Foto: 28/10/2022 10:59:02



Coordenada X: -48,144219399999972
Coordenada Y: -21,838247100000002
Data da Foto: 28/10/2022 11:04:21

FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,144219399999972

Coordenada Y: -21,8382471000000002

Data da Foto: 28/10/2022 11:04:21



Fechar