



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 6/2023

Requer informações sobre a segurança das estruturas da calçada da Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, na altura da Concessionária Ápia Volkswagen.

Considerando que a população foi surpreendida por fotos (anexas) que circulam na mídia local, expondo a situação alarmante que a calçada da Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, na altura da Concessionária Ápia, encontra-se, com as estruturas expostas e aparentemente oferecendo risco aos que transitam pelo local.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

1. Uma equipe já foi enviada ao local para análise de risco? Qual foi o resultado da avaliação?
2. Após a análise, quais ações corretivas estão sendo desenvolvidas para evitar um acidente no local?
3. Caso tenha sido constatada a segurança do local e que o mesmo não representa riscos, favor enviar o laudo de vistoria, assinado por engenheiro responsável, que ateste e assegure suas boas condições.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de janeiro de 2023.

LINEU CARLOS DE ASSIS





