

Protocolo 2- 11.760/2026

De: Elaine M. - CGAB-UACG

Para: CGAB-UACG - Unidade Administrativa da Chefia de Gabinete

Data: 09/03/2026 às 10:18:43

Setores envolvidos:

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

Indicação - CÂMARA MUNICIPAL

Prezado Roger, segue documento para assinatura.

—

Elaine Cristina Moris

Assessor de Gabinete

Anexos:

Indicacao_1414_2026_Rafael_de_Angeli_09_03_2026.pdf



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 09 de março de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 1414/2026**, de autoria de **VOSSA EXCELÊNCIA**, onde indica manutenção geral na Unidade de Pronto Atendimento Central "Amélia Bernardino Cutrale", conforme manifestação da Secretaria Municipal de Saúde em atenção às demandas apresentadas, informamos:

1. **Infiltrações na cobertura do SAMU:** constatou-se ausência de manta asfáltica na estrutura do telhado, ocasionando infiltrações e goteiras. A situação já foi encaminhada ao setor de obras para formalização de notificação à empresa construtora responsável pela execução da obra.
2. **Sala de medicação IM:** foi identificado escoamento de água pela luminária, problema já solucionado mediante reparo realizado por profissional calheiro.
3. **Sala de arquivo:** porta de madeira apresenta danos na parte interna e externa, estando registrada para manutenção.
4. **Banheiros:** apresentam entupimentos recorrentes decorrentes do descarte inadequado de materiais nos sanitários. A equipe de manutenção realiza desentupimentos de forma rotineira.
5. **Balcão da sala de medicação adulta:** há necessidade de ampliação. A pedra já está disponível, restando apenas o recorte e instalação, com execução prevista em até uma semana.
6. **Estrutura do telhado e calhas:** foram identificadas mãos-francesas arqueadas ou danificadas. Já foi contratado profissional para revisão e correção.



Gabinete do Prefeito Araraquara

7. **Cadeiras de rodas:** duas unidades apresentam suporte para os pés quebrados, situação que ocorre com frequência devido ao uso inadequado. Quando possível, os suportes são substituídos ou os equipamentos encaminhados para manutenção.
8. **Geladeira da sala de enfermagem:** equipamento recém-adquirido encontra-se dentro do prazo de garantia, já tendo sido acionada a assistência técnica para avaliação e reparo.

Sendo só para o momento, renovamos votos de apreço e consideração, e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

ECM 11760/2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D36E-BA54-5F32-0BDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 09/03/2026 10:34:09

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 09/03/2026 11:29:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/D36E-BA54-5F32-0BDD>